

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs  
Charquemont  
6 rue Victor Hugo

## maison et atelier d'horlogerie d'Ernest Lavalette puis de la Société comtoise d'Horlogerie

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA25001319  
Date de l'enquête initiale : 2014  
Date(s) de rédaction : 2014  
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Doubs  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : maison, atelier  
Précision sur la dénomination : atelier d'horlogerie  
Appellation : atelier d'Ernest Lavalette, atelier de la Société comtoise d'Horlogerie  
Parties constituantes non étudiées : logement, atelier de fabrication, garage

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 2014, AB, 111

### Historique

La matrice cadastrale indique que la maison est bâtie vers 1896 pour Marie Lavalette (mère), domestique à Belfort, puis qu'elle passe vers 1926 à Ernest Lavalette, dit "fabricant de roues de montres à façon", et vers 1932 à ses gendres : Henri Parini (marié en 1918 avec Marguerite) et l'horloger Ernest Laurent (marié en 1925 avec Marie Lavalette fille). Elle abrite au milieu du 20e siècle la Société comtoise d'Horlogerie, affaire de grossiste en fournitures horlogères de Marie Laurent, la femme d'Ernest, qui ne fait que du négoce. Cette affaire était signalée dans les années 1910-1920 au 6 Rue Neuve dans la maison de Paul Loichot, siège de l'[Union ouvrière](#). Le bâtiment est redevenu une simple habitation.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()  
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

### Description

La maison a des murs en moellons calcaires enduits et un toit à longs pans et pignons couverts, avec couverture en tuiles mécaniques. Elle comporte un sous-sol (accessible depuis l'extérieur), un étage carré et un étage en surcroît, desservis par un escalier dans-oeuvre. Son mur pignon oriental est percé d'une fenêtre horlogère au rez-de-chaussée surmontée d'une autre à l'étage.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit  
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage en surcroît  
Élévations extérieures : élévation à travées  
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert  
Escaliers : escalier dans-oeuvre ; escalier de distribution extérieur : escalier droit, escalier en maçonnerie

## Typologies et état de conservation

Typologies : baie horlogère

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Documents d'archive

- **Archives départementales du Doubs : 3 P 128 Cadastre de la commune de Charquemont, 1812-1963.**  
Archives départementales du Doubs : 3 P 128 Cadastre de la commune de Charquemont, 1812-1963.
  - 3 P 128/1 : Registre des états de sections (1812).
  - 3 P 128/2-3 : Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties [1823-1906].
  - 3 P 128/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-1910).
  - 3 P 128/8-9 : Matrice cadastrale des propriétés bâties (1911-1963).3 P 128/5, 8-9.  
Archives départementales du Doubs, Besançon : 3 P 128

### Documents figurés

- **En avion au-dessus de... 7. Charquemont (Doubs) [vue aérienne des rues de la Gare, Victor Hugo et des Villas depuis le sud], entre 1958 et 1967.**  
*En avion au-dessus de... 7. Charquemont (Doubs) [vue aérienne des rues de la Gare, Victor Hugo et des Villas depuis le sud], carte postale (tirage photographique), s.n., s.d. [3e quart 20e siècle, entre 1958 et 1967], Lapie éd. à Saint-Maur.*  
Collection particulière : Jacques Donzé, Charquemont

## Illustrations



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2015, section AB.  
Dess. Mathias Papigny  
IVR43\_20152500702NUDA



En avion au-dessus de... 7.  
Charquemont (Doubs) [vue  
aérienne des rues de la Gare,  
Victor Hugo et des Villas depuis  
le sud], entre 1958 et 1967.  
Autr. auteur inconnu  
IVR43\_20132500074NUC1A



Façades antérieure et latérale gauche.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20132503025NUC2A



Façade antérieure : véranda.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_20132503026NUC2A



Façades postérieure et latérale droite.  
Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20152500883NUC2A



Façades antérieure et latérale droite.  
Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20152500882NUC2A



Façade latérale droite.  
Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20152500885NUC2A



Façade latérale droite :  
fenêtres horlogères.  
Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20152500884NUC2A

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :


le Pays horloger et son patrimoine industriel (IA25001311)

l'horlogerie à Charquemont (IA25001320) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Charquemont

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Ministère des Finances, Service du cadastre  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



En avion au-dessus de... 7. Charquemont (Doubs) [vue aérienne des rues de la Gare, Victor Hugo et des Villas depuis le sud], entre 1958 et 1967.

Référence du document reproduit :

- **En avion au-dessus de... 7. Charquemont (Doubs) [vue aérienne des rues de la Gare, Victor Hugo et des Villas depuis le sud], entre 1958 et 1967.**

*En avion au-dessus de... 7. Charquemont (Doubs) [vue aérienne des rues de la Gare, Victor Hugo et des Villas depuis le sud], carte postale (tirage photographique), s.n., s.d. [3e quart 20e siècle, entre 1958 et 1967], Lapie éd. à Saint-Maur.*

Collection particulière : Jacques Donzé, Charquemont

IVR43\_20132500074NUC1A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Ed. Lapie  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façades antérieure et latérale gauche.

IVR43\_20132503025NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure : véranda.

IVR43\_20132503026NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façades postérieure et latérale droite.

IVR43\_20152500883NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façades antérieure et latérale droite.

IVR43\_20152500882NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade latérale droite.

IVR43\_20152500885NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade latérale droite : fenêtres horlogères.

IVR43\_20152500884NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation