

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Jouvençon
Pré des Chèvres

site de l'écluse de Loisy (la Seille canalisée)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71001673
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale canaux de Bourgogne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : site d'écluse
Appellation : site de l'écluse de Loisy
Parties constituant non étudiées : bief de dérivation, barrage, maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Seille canalisée
Références cadastrales :

Historique

Les fondations de l'écluse sont jetées en avril 1797, d'après un rapport de l'ingénieur Guillemot. Il a fallu attendre à la fois des décisions sur les emplacements, difficiles à trouver à moindre coût, et des financements bloqués par les événements historiques. Les plans des quatre maisons éclusières alors identiques sont donnés par les ingénieurs en 1802. Les maisons ne sont achevées qu'en juin 1811. Pendant ce temps, les travaux sur les sas sont également achevés. Le cours de la Seille est difficile à réguler, les travaux sont à reprendre régulièrement : renforcement des écluses et prolongement des talus intérieurs pour éviter l'érosion, en 1813 par exemple. Les portes d'écluses sont changées plusieurs fois (VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines). Il existe cinq dossiers de changements de portes entre 1824 et 1894. En 1894, le chenal est redressé en aval de l'écluse (VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines, plan du chenal en 1892). La maison éclusière est détruite en 2004, il n'en reste rien. L'écluse a été entièrement refaite à cette même date.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle
Dates : 1797 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Guillemot (ingénieur, attribution par source)

Description

Le sas moderne fait suite à une longue série de réfections et renforcements divers. La maison, actuellement détruite, était en moellon, avec chaînage d'angle, tour de porte et de fenêtres et corniche en pierre de Préty. Elle était couverte en tuile creuse. Comprenant un rez-de-chaussée destiné à recevoir les chevaux, un étage carré et un grenier, éclairé par des jacobines, elle comptait trois travées, ainsi qu'un appentis. L'accès se faisait directement au premier étage par un escalier en façade. Un four à pain, un jardin et un four à chaux lui assuraient une certaine autonomie.


Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : métal ; moellon

Statut de la propriété : propriété publique

[illegible]

Page 2



reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Emplacement de la maison éclusière détruite. Sas au premier plan.

IVR26_20107100482NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Tête amont de l'écluse.

IVR26_20107100483NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la tête aval de l'écluse.

IVR26_20107100485NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Sas de l'écluse.

IVR26_20107100484NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation