

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
La Genête
Le Breuil

aqueduc du Pont de la Sône (la Seille canalisée)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71001684
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale canaux de Bourgogne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : aqueduc
Appellation : aqueduc du Pont de la Sône

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Seille canalisée
Références cadastrales :

Historique

Sur le chemin de halage côté rive gauche, des ponts en pierre avaient été prévus par Emiland-Marie Gauthey. Par manque de moyens financiers, ils ne sont pas inclus dans les chantiers de canalisation mais édifiés en bois. Le bois est remplacé au fil des années par des matériaux entreposés dans les chantiers des écluses. D'après les documents d'archives et les cartes, les travaux s'échelonnent sur tout le siècle, avec un premier chantier conséquent en 1815. Ce ponceau est mentionné et décrit dans un document daté de 1815 (Archives départementales de Saône-et-Loire, 3S12 et cadastre napoléonien de 1816 ; VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines, aqueduc crayonné sur plan de nivellement des années 1850 et plan de bornage de 1897).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle, 20e siècle

Description

Une buse en béton moderne est glissée dans un bâti en pierre de taille ancien effondré.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : ciment ; pierre de taille

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations



L'aqueduc a été modifié par le passage d'une buse en béton.

Phot. Jean-Luc Duthu

IVR26_20107100472NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de la Seille canalisée (IA71001614)

synthèse sur les ouvrages liés au franchissement de la Seille canalisée : gués, bacs, ponts, ponceaux, passerelles (la Seille canalisée) (IA71001821)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Virginie Malherbe, Alain Morelière, Aurélie Lallement

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



L'aqueduc a été modifié par le passage d'une buse en béton.

IVR26_20107100472NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation