

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Baume-les-Dames
16 rue de l' Helvétie

lycée professionnel Jouffroy d'Abbans

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25001111
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale lycées publics de Franche-Comté
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : lycée, école professionnelle
Précision sur la dénomination : lycée professionnel
Appellation : lycée Jouffroy d'Abbans
Parties constituantes non étudiées : chaufferie, cantine, stationnement, cour, internat, logement, infirmerie, bureau

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2011, AT, 149

Historique

Succédant à un premier collège d'enseignement technique (CET) situé en ville, le nouvel établissement est inauguré pour la rentrée de 1974. Dû aux architectes R. Perillat, Al. Favre et P. Burc, il est du type CET 432 et relève du procédé de construction industrielle Costamagna. Par tranches successives, en remplacement de trois préfabriqués, en 1984, 1991, 1994 et 1995, l'architecte François Turina construit les nouveaux ateliers, aménage la cuisine pédagogique. Les ateliers électricité et électrotechnique ainsi que ceux dédiés aux métiers de la construction sont mis en service en 1991. Actuellement l'établissement forme aux métiers de la construction, de la maintenance, notamment pour la marine, de l'électricité et l'électrotechnique, incluant un pôle d'ascensoriste, et de l'assistanat technique en milieu familial et collectif.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1974 (daté par source), 1991 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : R. Perillat-Piratoine (architecte, attribution par source), Al. Favre (architecte, attribution par source), P. Burc (architecte, attribution par source), François Turina (architecte, attribution par source)

Description

Depuis l'est où se trouve l'entrée, on rencontre d'abord au nord les logements de fonction et un bloc de bâtiments abritant l'administration, l'externat, la restauration, disposés en carré autour d'une cour intérieure. Vers le sud-ouest, on trouve l'internat devant lequel s'ouvre la cour. Disposés dans l'angle nord-ouest de la parcelle, trois ateliers forment une sorte de L. A l'ouest, les deux derniers construits-en 1991- ont dû être surélevés au moyen d'un remblai d'1,2 mètres, le terrain sur lequel le lycée est construit ayant été étant classé zone inondable. Les bâtiments ont des murs en béton, sont couverts en terrasse, sont desservis par des escaliers dans-oeuvre. Sur les façades des bâtiments datant de la construction initiale, les différences de niveau sont marquées par des bandeaux de mosaïque assez large en saillie. L'internat compte 3 étages carrés et son rez-de-chaussée est légèrement surélevé au sud, extrémité où se trouvent des logements de fonction. Il est flanqué de deux importants escaliers de distribution extérieure, rampe sur rampe, en béton, faisant saillie sur sa façade ouest. Les bâtiments d'administration (en rez-de-chaussée), d'externat (deux étages carrés pour la partie sud et en rez-de-chaussée pour la partie ouest) et de restauration (un étage carré) sont disposés en carré autour d'une cour centrale, partiellement

Page 2



Vue d'ensemble de l'entrée,
de la cour, de l'externat
et au fond de l'internat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501016NUC4AQ



Garage.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501056NUC2A



Façade est des logements.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501057NUC2A



Façade sud-ouest et pignon
nord-ouest des logements.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501058NUC2A



Angle sud des logements.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501059NUC2A



Vues d'ensemble du nord-
est à côté des logements : la
restauration, l'administration,
l'atelier de maintenance.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501070NUC4AQ



Vues du nord-est à côté des
logements, la restauration
et l'administration.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501017NUC2A



Angle nord de la restauration
et atelier de maintenance.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501073NUC2A



Vue rapprochée de la restauration,
depuis les logements.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501072NUC2A



Sur la terrasse de la restauration.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501075NUC2A



Façade nord du
bâtiment de restauration.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501077NUC2A



Depuis l'internat, vue de l'angle
est de l'atelier de maintenance,
la restauration et l'externat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501071NUC2A



Vue sur la cour intérieure
des bâtiments d'externat
et de restauration.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501078NUC4AQ



Façade ouest du
bâtiment de restauration.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501076NUC2A



Façade ouest du bâtiment
d'enseignement bio services.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501074NUC2A



Cuisine pédagogique dans le
bâtiment d'enseignement bio services.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501082NUC2A



Cuisine pédagogique dans le
bâtiment d'enseignement bio services.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501081NUC2A



Salle de restaurant
d'application dans le bâtiment
d'enseignement bio services.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501079NUC2A



Détail de table de restaurant
d'application dans le bâtiment
d'enseignement bio services.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501080NUC2A



Angle sud de l'externat,
vu de l'internat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501035NUC2A



La cour, entre l'externat et la
façade antérieure est de l'internat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501033NUC4AQ



Façade sud-est sur cour de l'externat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501034NUC2A



Les bâtiments d'entrée,
d'administration et
d'externat vus du sud-est.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501083NUC2A



Entrée principale, façade
est de l'administration.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501015NUC2A



Au premier plan façade nord-est
de l'atelier de maintenance et angle
nord de l'internat au second plan.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501040NUC2A



Façade est de l'atelier dédié
aux métiers de la maintenance.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501062NUC2A



Angle nord de l'atelier dédié
aux métiers de la maintenance.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501064NUC2A




Angle nord-ouest de l'atelier dédié
aux métiers de la maintenance.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501060NUC4AQ



Angle sud ouest de l'atelier dédié
aux métiers de la maintenance.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501063NUC2A



Vue sur la terrasse de l'atelier dédié
aux métiers de la maintenance.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501065NUC2A




Intérieur de l'atelier dédié aux
métiers de la maintenance.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501068NUC2A



Intérieur de l'atelier dédié aux
métiers de la maintenance.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501067NUC2A



Intérieur de l'atelier dédié aux
métiers de la maintenance.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501069NUC2A



Intérieur de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501066NUC2A



Angle sud-est du bâtiment dédié aux métiers de la construction.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501030NUC2A



Angle nord-ouest du bâtiment dédié aux métiers de la construction.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501031NUC2A



Vue rapprochée de l'angle nord-ouest du bâtiment dédié aux métiers de la construction.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501032NUC2A



Façades nord-est des bâtiment dédié aux métiers de la construction et de l'atelier d'électronique, électrotechnique et ascensoriste.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501029NUC2A



Angle sud-ouest de l'atelier d'électrotechnique, d'électronique et d'ascensoriste.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501019NUC4AQ



Façade sud de l'atelier d'électrotechnique, d'électronique et d'ascensoriste.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501020NUC2A



Vue du premier étage de la terrasse intérieure de l'atelier d'électronique, d'électrotechnique et d'ascensoriste.

Phot. Sonia Dourlot


IVR43_20142501023NUC2A



Intérieur de l'atelier des formations d'ascensoriste.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501024NUC2A



Intérieur de l'atelier des formations d'ascensoriste.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501025NUC2A



Intérieur de l'atelier des formations en électrotechnique.


Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501027NUC2A

Intérieur de l'atelier des
formations d'ascensoriste.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501026NUC2A



Intérieur de l'atelier des
formations en électrotechnique.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501028NUC2A



Dernier préfabriqué provisoirement
encore en place, à usage de stockage.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501084NUC2A



Le long du pignon nord de
l'internat, face au pignon nord-
est du préfabriqué, à la façade
est de l'atelier d'électrotechnique,
d'électronique et d'ascensoriste.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501061NUC2A



Sur le flanc nord de l'internat,
face au pignon nord-est du
préfabriqué, à la façade est de
l'atelier d'électrotechnique,
d'électronique et d'ascensoriste.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501022NUC2A



Les deux escaliers de secours
sur la façade postérieure ouest
de l'internat, vus du nord-ouest.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501044NUC2A



Les deux escaliers de secours
sur la façade postérieure
ouest de l'internat, vus du sud.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501043NUC2A



Escalier de l'internat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501042NUC2A



Détail de l'escalier nord-ouest de l'internat, et vue sur les façades est des salles de cours dans un préfabriqué et atelier d'électrotechnique, d'électronique et d'ascensoriste.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501021NUC2A



Façade postérieure ouest de l'internat et pignon sud, vus du sud.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501045NUC2A



Façade antérieure est de l'internat et pignon sud, vus du sud.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501046NUC2A



La cour devant la façade antérieure est de l'internat et sa sculpture.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501038NUC2A



Façade antérieure est de l'internat et sa sculpture.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501039NUC2A



Vue rapprochée de la façade antérieure est de l'internat et sa sculpture.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501047NUC2A



Détail du rez-de-chaussée de la façade antérieure de l'internat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501041NUC2A



Salles d'informatique dans l'internat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501055NUC2A



Salle pédagogique
tertiaire dans l'internat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501036NUC2A



Salle pédagogique assistant technique
en milieu familial et collectif.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501037NUC2A



Lavabos d'internat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501052NUC2A



Chambrée d'internat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501053NUC2A



Salle de douches d'internat.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501054NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :


Lycées publics de Franche-Comté (IA00141312)

Oeuvre(s) contenue(s) :

sculpture : le papillon d'accueil (IM25005240) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

Auteur(s) du dossier : Philippe Mairot

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral numérisé, section AT, échelle 1:1250.


IVR43_20112502905NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2011

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1:1250

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte de localisation. Carte topographique, IGN, 2011, dalle 0900-2270-L2E, échelle 1:16 000.

Référence du document reproduit :

- **Carte de localisation du lycée Jouffroy d'Abbans.**
Carte de localisation du lycée Jouffroy d'Abbans. Carte topographique, IGN, 2011, dalle 0900-2270-L2E, échelle 1:16 000.

IVR43_20112502904NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2011

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1:16 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 (c) IGN - 2012, Licence n° 2008CISE29-68

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le sud.

IVR43_20142501018NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de l'entrée, de la cour, de l'externat et au fond de l'internat.

IVR43_20142501016NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Garage.

IVR43_20142501056NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade est des logements.

IVR43_20142501057NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud-ouest et pignon nord-ouest des logements.

IVR43_20142501058NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle sud des logements.

IVR43_20142501059NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vues d'ensemble du nord-est à côté des logements : la restauration, l'administration, l'atelier de maintenance.

IVR43_20142501070NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vues du nord-est à côté des logements, la restauration et l'administration.

IVR43_20142501017NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle nord de la restauration et atelier de maintenance.

IVR43_20142501073NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée de la restauration, depuis les logements.

IVR43_20142501072NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Sur la terrasse de la restauration.

IVR43_20142501075NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord du bâtiment de restauration.

IVR43_20142501077NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Depuis l'internat, vue de l'angle est de l'atelier de maintenance, la restauration et l'externat.

IVR43_20142501071NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue sur la cour intérieure des bâtiments d'externat et de restauration.

IVR43_20142501078NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade ouest du bâtiment de restauration.

IVR43_20142501076NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade ouest du bâtiment d'enseignement bio services.

IVR43_20142501074NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cuisine pédagogique dans le bâtiment d'enseignement bio services.

IVR43_20142501082NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cuisine pédagogique dans le bâtiment d'enseignement bio services.

IVR43_20142501081NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de restaurant d'application dans le bâtiment d'enseignement bio services.

IVR43_20142501079NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de table de restaurant d'application dans le bâtiment d'enseignement bio services.

IVR43_20142501080NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle sud de l'externat, vu de l'internat.

IVR43_20142501035NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La cour, entre l'externat et la façade antérieure est de l'internat.

IVR43_20142501033NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud-est sur cour de l'externat.

IVR43_20142501034NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les bâtiments d'entrée, d'administration et d'externat vus du sud-est.

IVR43_20142501083NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrée principale, façade est de l'administration.

IVR43_20142501015NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Au premier plan façade nord-est de l'atelier de maintenance et angle nord de l'internat au second plan.

IVR43_20142501040NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade est de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

IVR43_20142501062NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle nord de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

IVR43_20142501064NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle nord-ouest de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

IVR43_20142501060NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle sud ouest de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

IVR43_20142501063NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue sur la terrasse de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

IVR43_20142501065NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

IVR43_20142501068NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Intérieur de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

IVR43_20142501067NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Intérieur de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

IVR43_20142501069NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

IVR43_20142501066NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle sud-est du bâtiment dédié aux métiers de la construction.

IVR43_20142501030NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle nord-ouest du bâtiment dédié aux métiers de la construction.

IVR43_20142501031NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée de l'angle nord-ouest du bâtiment dédié aux métiers de la construction.

IVR43_20142501032NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façades nord-est des bâtiment dédié aux métiers de la construction et de l'atelier d'électronique, électrotechnique et ascensoriste.

IVR43_20142501029NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle sud-ouest de l'atelier d'électrotechnique, d'électronique et d'ascensoriste.

IVR43_20142501019NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud de l'atelier d'électrotechnique, d'électronique et d'ascensoriste.

IVR43_20142501020NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du premier étage de la terrasse intérieure de l'atelier d'électronique, d'électrotechnique et d'ascensoriste.

IVR43_20142501023NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier des formations d'ascensoriste.

IVR43_20142501024NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier des formations d'ascensoriste.

IVR43_20142501025NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier des formations d'ascensoriste.

IVR43_20142501026NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier des formations en électrotechnique.

IVR43_20142501027NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier des formations en électrotechnique.

IVR43_20142501028NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Dernier préfabriqué provisoirement encore en place, à usage de stockage.

IVR43_20142501084NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le long du pignon nord de l'internat, face au pignon nord-est du préfabriqué, à la façade est de l'atelier d'électrotechnique, d'électronique et d'ascensoriste.

IVR43_20142501061NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Sur le flanc nord de l'internat, face au pignon nord-est du préfabriqué, à la façade est de l'atelier d'électrotechnique, d'électronique et d'ascensoriste.

IVR43_20142501022NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les deux escaliers de secours sur la façade postérieure ouest de l'internat, vus du nord-ouest.

IVR43_20142501044NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les deux escaliers de secours sur la façade postérieure ouest de l'internat, vus du sud.

IVR43_20142501043NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier de l'internat.

IVR43_20142501042NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'escalier nord-ouest de l'internat, et vue sur les façades est des salles de cours dans un préfabriqué et atelier d'électrotechnique, d'électronique et d'ascensoriste.

IVR43_20142501021NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure ouest de l'internat et pignon sud, vus du sud.

IVR43_20142501045NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure est de l'internat et pignon sud, vus du sud.

IVR43_20142501046NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La cour devant la façade antérieure est de l'internat et sa sculpture.

IVR43_20142501038NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure est de l'internat et sa sculpture.

IVR43_20142501039NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée de la façade antérieure est de l'internat et sa sculpture.

IVR43_20142501047NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du rez-de-chaussée de la façade antérieure de l'internat.

IVR43_20142501041NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salles d'informatique dans l'internat.

IVR43_20142501055NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle pédagogique tertiaire dans l'internat.

IVR43_20142501036NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle pédagogique assistant technique en milieu familial et collectif.

IVR43_20142501037NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Lavabos d'internat.

IVR43_20142501052NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Chambrée d'internat.

IVR43_20142501053NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de douches d'internat.

IVR43_20142501054NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation