

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Mélisey
les Granges Baverey

moulin à farine et à huile dit moulin Bégeot

Références du dossier

Numéro de dossier : IA70000130

Date de l'enquête initiale : 2005

Date(s) de rédaction : 2005

Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel de la Haute-Saône

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : moulin à farine, moulin à huile

Appellation : Moulin Bégeot

Parties constituant non étudiées : atelier de fabrication, logement, étable, toit à porcs, garage, bief de dérivation

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Réseau hydrographique : dérivation du ruisseau de la Mer

Références cadastrales : 1841, D, 6 ; 1841, A, 25 ; . 2005 A 11, 13 ; . 2005 D 212, 213

Historique

Le moulin à farine Bégeot figure sur la carte de Cassini dressée en 1760. Il est reconstruit en 1832, ainsi que l'atteste une date portée sur un linteau, de même que le logement réédifié l'année précédente. Il a poursuivi son activité artisanale jusqu'au milieu du 20^e siècle avec une paire de meules destinée à la farine panifiable et une seconde destinée au broyage des céréales secondaires. Le moulin a été rénové à partir de 1996 et est ouvert à la visite à la demande. En 2005, le moulin conserve une roue hydraulique en dessus, deux paires de meule et une ribe (paire de meules pour écraser les fibres textiles ou les matières oléagineuses).

Période(s) principale(s) : 2^e quart 19^e siècle

Dates : 1831 (porte la date, daté par tradition orale), 1832 (porte la date, daté par tradition orale)

Description

Le moulin est construit en moellon de grès enduit. Il comprend un étage de soubassement, où prend place le beffroi du moulin constitué de quatre poteaux massifs en grès, un rez-de chaussée abritant la chambre des meules et un étage en surcroît. La ribe, abritée sous une charpente en bois couverte d'un toit en tuile plate, est située sur la rive gauche du bief de dérivation. Le logement, adossé au bâtiment de l'étable et de la remise, compte un étage carré et un étage en surcroît. Le linteau de la porte est frappé des initiales BE et de la date 1831, alors que celui du moulin porte les initiales BX et la date 1832.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès ; enduit ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile plate

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, étage en surcroît

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Énergies : énergie hydraulique ; produite sur place ; roue hydraulique verticale

Statut, intérêt et protection

Bien conservé, ce moulin témoigne de ces nombreux établissements hydrauliques de la région sous-vosgienne qui, outre le broyage des céréales, travaillaient les produits oléagineux et les fibres textiles.

Intérêt de l'œuvre : à signaler


Éléments remarquables : machine énergétique, machine de production

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA70000130/index.htm>

Illustrations



Carte de localisation. Carte topographique au 1:25000, I.G.N., Mésisey, 3520 O. SCAN 25 © IGN - 2008, Licence n°2008CISE29-68.
Dess. André Céréza
IVR43_20087000056NUDA



Plan-masse et de situation. Assemblages d'extraits de plans cadastraux numérisés, 2005, sections A et D, 1:2000 agrandi à 1:1000.
Dess. André Céréza
IVR43_20067000054NUDA



Vue d'ensemble depuis le sud-est.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20067000357NUCA



Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20067000366NUCA



Le moulin à huile et le moulin à farine vus depuis l'est.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20067000358NUCA



Le moulin vu de trois quarts arrière.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20067000367NUCA



La façade ouest du moulin à farine.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20067000365NUCA



Les parties agricoles et le logement vus de trois quarts.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20067000359NUCA



Façade antérieure des parties agricoles et du logement.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20067000360NUCA



La ribe vue depuis l'est.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20067000363NUCA



La roue hydraulique et la
ribe vues depuis le sud.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20067000361NUCA



La roue hydraulique en dessus
(en cours de réparation).
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20067000362NUCA



Vue plongeante sur
la roue hydraulique.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20067000364NUCA



La chambre des meules
du moulin à farine.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20067000368NUCA

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

présentation de l'étude du patrimoine industriel de la Haute-Saône (IA70000369)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Raphaël Favereaux

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Carte de localisation. Carte topographique au 1:25000, I.G.N., Mélisey, 3520 O. SCAN 25 © IGN - 2008, Licence n°2008CISE29-68.

IVR43_20087000056NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2008

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 © IGN - 2008, Licence n°2008CISE29-68.
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan-masse et de situation. Assemblages d'extraits de plans cadastraux numérisés, 2005, sections A et D, 1:2000 agrandi à 1:1000.

IVR43_20067000054NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2006

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le sud-est.

IVR43_20067000357NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.

IVR43_20067000366NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le moulin à huile et le moulin à farine vus depuis l'est.

IVR43_20067000358NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le moulin vu de trois quarts arrière.

IVR43_20067000367NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La façade ouest du moulin à farine.

IVR43_20067000365NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les parties agricoles et le logement vus de trois quarts.

IVR43_20067000359NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure des parties agricoles et du logement.

IVR43_20067000360NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La ribe vue depuis l'est.

IVR43_20067000363NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La roue hydraulique et la ribe vues depuis le sud.

IVR43_20067000361NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La roue hydraulique en dessus (en cours de réparation).

IVR43_20067000362NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue plongeante sur la roue hydraulique.

IVR43_20067000364NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La chambre des meules du moulin à farine.

IVR43_20067000368NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation