

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Villers-le-Lac
21 rue du Quartier neuf

maison et atelier d'horlogerie de Joseph Jeannin puis Henri Jeannin Fils

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25001526
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Doubs
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison, atelier
Précision sur la dénomination : atelier d'horlogerie
Appellation : atelier de Casimir Cannelle, atelier de Joseph Jeannin, atelier Henri Jeannin Fils
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, logement, garage, jardin, jardin potager

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2016, AD, 89

Historique

La maison est bâtie en 1874 pour Augustin (ou Auguste) Guyon (1813-1891), grand-père de [Michel Caille](#) (qui sera fabricant de glaces et de machines d'horlogerie au 1 rue du Doubs). Elle passe ensuite entre les mains de familles d'horlogers : vers 1893 Casimir Cannelle (1849-1903), dont la fille Lucie (1878-1965) épouse en 1902 Joseph Jeannin (1877-1955). Peut-être un temps installé dans le bâtiment voisin (au 23 rue du Quartier neuf) qui abrite les [Ets Mesnier](#), ce dernier est associé en 1913 avec Charles Moyse (beau-père de [Virgile Besançon](#)) pour fabriquer des montres à échappement à ancre de 11 à 24 lignes (24,8 à 54,1 mm), association renouvelée en 1920 au sein de la société en nom collectif J. Jeannin et C. Moyse. Au début des années 1940, Joseph est seul à la tête de son affaire. Son fils Henri (1904-1986) prend en 1946 sa succession, sous la dénomination Henri Jeannin Fils. Il agrandit le bâtiment en 1949 (atelier sud, avec modification de son extrémité ouest ?) puis vers 1952 et 1955 (aile nord). Il achète 7 698 ébauches françaises (2 664 [Cupillard](#) et 5 034 [Parrenin](#)) du 1er septembre 1947 au 31 décembre 1948, 2 950 pour 1949 (1 600 Cupillard et 1 350 Parrenin), 3 200 en 1950 (1 100 Cupillard et 2 100 Parrenin), 5 910 en 1951 (1 500 Cupillard et 4 400 Parrenin à Villers-le-Lac, 10 [Jeambrun](#) à Maîche), 5 860 en 1952, date à laquelle il exploite la marque Oros. L'entreprise, classée en 1965 dans la catégorie de 0 à 10 salariés (elle en emploie au maximum une dizaine à une douzaine), est connue en 1972 sous la dénomination de société Henri Jeannin et Fils. Elle a été reprise vers 1965-1970 par André Surdol (1922-2007), le gendre d'Henri, qui travaillait avec son beau-père depuis les années 1950 et fait alors partie de la SA Gador, groupement d'achat constitué avec les maisons [Fornage](#), [Bervil](#) et [Victor Anguenot](#) de Villers-le-Lac, [Jean Morel](#), [Roger Monnin](#) et [Gaston Monnin](#) (Monnin-Ponçot) de Charquemont. Elle disparaît en 1984 ou 1985 et le bâtiment n'abrite plus d'activité productive.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle ()
Dates : 1874 (daté par source)

Description

La maison, aux murs de moellons calcaires enduits, comporte deux étages de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et un étage en surcroît. Ces niveaux sont desservis par un escalier dans-oeuvre et par un escalier extérieur droit en maçonnerie,

donnant accès au sud au premier étage de soubassement. Elle est coiffée d'un toit à longs pans, croupe à l'ouest et demi-croupe à l'est. L'atelier accolé au sud a des murs en moellons calcaires (apparents en façade au rez-de-chaussée) ou en béton ; il compte un étage carré, largement percé de fenêtres d'atelier, et est sommé par un toit à croupe. Au nord, les garages semblent en béton ; les deux premiers, jouxtant la maison, ont un étage carré avec toit à croupe, le troisième est coiffé par une terrasse en béton.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; béton enduit

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, béton en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, étage en surcroît

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; demi-croupe ; terrassenoue

Escaliers : escalier dans-oeuvre ; escalier de distribution extérieur : escalier droit, escalier en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : baie d'atelier

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **3 P 628 Cadastre de la commune de Villers-le-Lac, [1812-1977]**
3 P 628 Cadastre de la commune de Villers-le-Lac, 1817-1973
- 3 P 628 : Atlas parcellaire (18 feuilles), dessin (plume, lavis), par les géomètres du cadastre Vial et Girardier, 1817
- 3 P 628/1-2 : Registre des états de sections (1817 ?)
- 3 P 628/3-4 : Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties, 1822-1910
- 3 P 628/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-1910
- 3 P 628/10-12 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-1973
Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties 1822-1910 (3 P 628/3-4), des propriétés bâties 1882-1910 (3 P 628/5) et 1911-1973 (3 P 628/10-12)
Archives départementales du Doubs, Besançon : 3 P 628
- **Archives départementales du Doubs : 50 J 30 Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1948-1982.**
Archives départementales du Doubs : 50 J 30 *Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1948-1982.*
Dossier Henry Jeannin, à Villers-le-Lac (1948-1955)
Archives départementales du Doubs, Besançon : 50 J 30
- **4 U 17/258 Justice de paix de Morteau. Sociétés constituées, modifiées ou dissoutes de 1920 à 1955.**
4 U 17/258 *Justice de paix de Morteau. Sociétés constituées, modifiées ou dissoutes de 1920 à 1955.*
Non consulté
Archives départementales du Doubs, Besançon : 4 U 17/258

Documents figurés

- **Frontière franco-suisse. 105 - Vue générale de Villers-le-Lac [depuis le sud], entre 1948 et 1952**
Frontière franco-suisse. 105 - Vue générale de Villers-le-Lac [depuis le sud], carte postale, par Janin, s.d. [entre 1948 et 1952], Editions Photo Janin à Maîche
L'atelier est bâti.
Collection particulière : Henri Ethalon, Les Ecorces

- **Villers-le-Lac (Doubs) - Vue aérienne. 22173 - Le Centre du Pays, 1952**
Villers-le-Lac (Doubs) - Vue aérienne. 22173 - Le Centre du Pays, carte postale (carte photo), par Rancurel, s.d. [1952], Combier (CIM) éd. et impr. à Macon

Bibliographie

- **Centre d'Etudes économiques régionales de Franche-Comté. Répertoire des établissements industriels de Franche-Comté classés dans la section "précision, horlogerie, optique" de la nomenclature des activités économiques de l'I.N.S.E.E. 1969.**
Centre d'Etudes économiques régionales de Franche-Comté. *Répertoire des établissements industriels de Franche-Comté classés dans la section "précision, horlogerie, optique" de la nomenclature des activités économiques de l'I.N.S.E.E.* - S.l. [Besançon] : s.n. [Centre d'Etudes économiques régionales de Franche-Comté], juin 1969. III-65 p. ; 21 x 30 cm.
p. 14
- **Chambre française de l'Horlogerie. Annuaire 1972/1973, 1972.**
Chambre française de l'Horlogerie. *Annuaire 1972/1973*. - Paris : CFH, 1972. III-177 p. ; 30 cm.
p. 88
- **Les établissements horlogers en France, mars 1965.**
Les établissements horlogers en France. - S.l. : s.n., mars 1965. 17 p. ronéotypées ; 20 cm.
p. 3
Collection particulière : Michel Simonin, Maîche

Multimedia

- **Guichard, Jean-Marie. Recherches généalogiques.**
Guichard, Jean-Marie. Recherches généalogiques. Accessibles en ligne sur le site de Geneanet : <http://gw.geneanet.org/>
Familles Cannelle, Guyon et Jeannin, à Villers-le-Lac (consultation : 15 avril 2016)
- **Monneret, Christian. Recherches généalogiques.**
Monneret, Christian. Recherches généalogiques. Accessibles en ligne sur le site de Geneanet : <http://gw.geneanet.org/>
Famille Jeannin, à Villers-le-Lac (consultation : 15 avril 2016)

Illustrations



Plan-masse et de situation.
Dess. Mathias Papigny
IVR43_20162501539NUDA



Frontière franco-suisse. 105
- Vue générale de Villers-le-Lac [depuis le sud], entre 1948 et 1952. L'atelier est bâti.
Autr. Janin
IVR43_20162500525NUC2A



Façades antérieure et latérale gauche.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20162501380NUC4A



Façade antérieure de
l'atelier de fabrication.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20162501381NUC4A



Façades postérieure
et latérale gauche.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20162501383NUC4A



Façade latérale droite, de trois quarts.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20162501382NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

le Pays horloger et son patrimoine industriel (IA25001311)


l'horlogerie à Villers-le-Lac (IA25001434) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Villers-le-Lac

l'horlogerie dans le Haut-Doubs (Pays horloger) (IA25001994)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation.

IVR43_20162501539NUDA

Auteur de l'illustration : Mathias Papigny

Date de prise de vue : 2016

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Frontière franco-suisse. 105 - Vue générale de Villers-le-Lac [depuis le sud], entre 1948 et 1952. L'atelier est bâti.

Référence du document reproduit :

- **Frontière franco-suisse. 105 - Vue générale de Villers-le-Lac [depuis le sud], entre 1948 et 1952**
Frontière franco-suisse. 105 - Vue générale de Villers-le-Lac [depuis le sud], carte postale, par Janin, s.d.
[entre 1948 et 1952], Editions Photo Janin à Maîche
Collection particulière : Henri Ethalon, Les Ecorces

IVR43_20162500525NUC2A

Auteur du document reproduit : Janin

Date de prise de vue : [date non déterminée]

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façades antérieure et latérale gauche.

IVR43_20162501380NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure de l'atelier de fabrication.

IVR43_20162501381NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façades postérieure et latérale gauche.

IVR43_20162501383NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade latérale droite, de trois quarts.

IVR43_20162501382NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation