

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Besançon
îlot Refuge
14 rue de la Vieille Monnaie

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000468
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale demeures bisontines
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1833, K2, 579 ; 1974, AP, 15

Historique

Les deux premiers logis datent de la 2e moitié du 16e siècle. L'escalier à cage ouverte a probablement été construit, d'après le style de la rampe en ferronnerie, à la fin du 17e ou au début du 18e siècle. Au 19e siècle, le premier logis secondaire a été surélevé d'un étage et sa façade postérieure refaite, tandis qu'on bâtissait un troisième logis dans la deuxième cour.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 16e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle

Description

L'édifice comprend trois logis et deux cours. Il est distribué par un couloir latéral traversant les deux premiers logis et par un escalier à cage ouverte, à retours sans jour en maçonnerie et rampe en ferronnerie pour les premières volées, puis pour les deux volées suivantes en charpente et rampe à balustres de bois tourné. La cage, qui repose en partie sur un mur circulaire en pierre de taille, est fermée sur cour par une cloison en matériau précaire. Le troisième logis perpendiculaire aux autres, situé dans la deuxième cour, est distribué par un escalier dans-oeuvre de plan circulaire dont la façade est en pan de bois enduit. L'ensemble des logis est construit en moellon enduit sauf la façade sur rue du logis principal qui est en pierre de taille.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille, enduit ; calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 2 étages carrés, étage de comble
Couvrements : voûte en berceau
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier tournant à retours sans jour, cage ouverte, escalier en maçonnerie ; escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, escalier en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : maison avec escalier à cage ouverte et couloir

Statut, intérêt et protection

Caractéristique des maisons à deux logis parallèles et escalier à cage ouverte. Les éléments les plus remarquables sont constitués par la façade sur rue homogène de la deuxième moitié du 16^e siècle, l'escalier avec sa ferronnerie de la fin du 17^e ou du début du 18^e siècle, sous lequel un passage à été aménagé en continuité avec les deux couloirs en enfilade.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : élévation, escalier

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Bibliographie

- Les sources documentaires sont consultables dans le dossier numérisé.

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA25000468/index.htm>

Illustrations



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AP.
Dess. André Céréza
IVR43_20092501239NUDA



Vue d'ensemble depuis la rue, de trois quarts gauche.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112502867NUC2A



Vue d'ensemble depuis la rue, de trois quarts gauche, vue rapprochée.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112502868NUC2A



Logis principal : vue d'ensemble du couloir depuis l'entrée.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20112502873NUC2A



Logis principal, couloir : détail du passage sous l'escalier à cage ouverte.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20112502874NUC2A



Vue d'ensemble de l'escalier à cage ouverte depuis le fond de la cour, de trois quarts gauche.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20112502869NUC2A



Escalier à cage ouverte : détail de la partie supérieure depuis la cour.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20112502875NUC2A



Escalier à cage ouverte : détail de la partie droite depuis la cour.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20112502876NUC2A



Escalier à cage ouverte : détail de la rampe en ferronnerie, puis à balustres de bois tourné.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20112502872NUC2A



Premier logis secondaire : vue d'ensemble de la façade antérieure.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112502870NUC2A




Premier logis secondaire : vue d'ensemble de la façade postérieure, de face.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112502871NUC2A



Deuxième logis secondaire : vue d'ensemble, de trois quarts droit.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112502879NUC2A



Deuxième logis secondaire : détail du rez-de-chaussée, de trois quarts droit.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112502878NUC2A



Deuxième logis secondaire : détail de l'escalier, en contre-plongée.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112502880NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

les hôtels, les maisons et les immeubles de Besançon centre ville (IA25000819) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Besançon

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Roussel

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AP.

IVR43_20092501239NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2009

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/500

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis la rue, de trois quarts gauche.

IVR43_20112502867NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis la rue, de trois quarts gauche, vue rapprochée.

IVR43_20112502868NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal : vue d'ensemble du couloir depuis l'entrée.

IVR43_20112502873NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal, couloir : détail du passage sous l'escalier à cage ouverte.

IVR43_20112502874NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de l'escalier à cage ouverte depuis le fond de la cour, de trois quarts gauche.

IVR43_20112502869NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à cage ouverte : détail de la partie supérieure depuis la cour.

IVR43_20112502875NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à cage ouverte : détail de la partie droite depuis la cour.

IVR43_20112502876NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à cage ouverte : détail de la rampe en ferronnerie, puis à balustres de bois tourné.

IVR43_20112502872NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Premier logis secondaire : vue d'ensemble de la façade antérieure.

IVR43_20112502870NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Premier logis secondaire : vue d'ensemble de la façade postérieure, de face.

IVR43_20112502871NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Deuxième logis secondaire : vue d'ensemble, de trois quarts droit.

IVR43_20112502879NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Deuxième logis secondaire : détail du rez-de-chaussée, de trois quarts droit.

IVR43_20112502878NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Deuxième logis secondaire : détail de l'escalier, en contre-plongée.

IVR43_20112502880NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation