

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Serley
La Ville des Maréchaux

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71001431

Date de l'enquête initiale : 2007

Date(s) de rédaction : 2007

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale enquête partielle, enquête thématique départementale habitat de la Bresse bourguignonne, enquête thématique départementale enquête externe

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Destinations successives : maison

Parties constituantes non étudiées : puits, grange, poulailler, étable, toit à porcs, abreuvoir, pièce d'eau, jardin potager, verger

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 1985, AO, 25

Historique

Ferme ne figurant pas sur le cadastre ancien, construite en 1912 par ses grands-parents, selon le propriétaire. 4 hectares de terres entourent la ferme. Elle fut en activité jusqu'en 1991. L'étable de gauche semble avoir été transformée en charretterie ou en garage. Le four à pain a été détruit.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Dates : 1912 (daté par tradition orale)

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Ferme en briques apparentes implantée parallèlement à la route, en retrait. Elle est constituée d'une grange flanquée d'un logis à droite et de deux étables à gauche. Un toit à porcs/poulailler sous appentis débordant au pignon gauche. Le logis est constitué de deux pièces chauffées par une cheminée et doublées de chambres. L'escalier du grenier est situé dans l'angle postérieur droit du bâtiment. Les baies sont à linteaux segmentaires. Auvent sur aisseliers et avancée des murs pignon, en façade. Puits maçonné à superstructure en métal à rouleau situé devant le logis. Une mare est située dans l'alignement du bâtiment, à gauche.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, escalier en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : logis et dépendances alignés sous un même toit

État de conservation : restauré, remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Dossier numérisé prochainement disponible :

Illustrations



Vue d'ensemble de la façade.

Phot. Gaëlle Prost

IVR26_20077100312NUC1A

Auteur(s) du dossier : Gaëlle Prost

Copyright(s) : (c) Ecomusée de la Bresse bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.

IVR26_20077100312NUC1A

Auteur de l'illustration : Gaëlle Prost

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation