

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Gray
15 quai Villeneuve

maison de négociant

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00076857
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 1987
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Genre du destinataire : de négociant
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : enclos, cour, parc, écurie, bûcher, pigeonnier, remise, charretterie, entrepôt commercial, four, four à pain

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1813, D2, 930 ; 1986, AE, 12

Historique

Edifice construit vers 1840 pour un membre de la famille Trévoux originaire de Lyon, négociant en grains comme son frère installé au 17 quai Villeneuve (voir dossier) ; les parties commerciales étaient situées dans les ailes du bâtiment principal (d'après un témoignage oral) ; parties constituantes à droite dans la 2e cour construites au début du 20e siècle pour compléter celles situées à gauche dans la même cour
Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle (), 1er quart 20e siècle ()

Description

Parties constituantes droites : remise en moellon enduit, bâtiment à usage indéterminé et pigeonnier en pierre avec brique en remplissage, bûchers en bois avec toit en appentis couvert en zinc, pigeonnier avec toit en pavillon couvert en zinc

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; calcaire ; brique, pierre avec brique en remplissage ; bois
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile plate, zinc en couverture
Plan : plan symétrique en U
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit en pavillon ; toit à longs pans ; toit à longs pans brisés ; appentis ; croupe ; croupe brisée ; demi-croupe ; pignon couvert ; noue
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier tournant ; escalier dans-œuvre

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00076857/index.htm>

Illustrations



Vue d'ensemble depuis le quai Mavia.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19887000070X



Façade postérieure.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19887000071X



Façade latérale droite.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19887000072X



Bûchers et pigeonnier à
droite de l'arrière-cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19887000074V



Remises et dépendances
à droite de l'arrière-cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19887000073X



Détail de la porte de la dépendance
située à droite de l'arrière-cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19887000075X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de la commune de Gray (IA00076915) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Gray
immeubles, maisons, fermes (IA00076690) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Gray

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Claerr

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble depuis le quai Mavia.

IVR43_19887000070X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1988

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine, 1988
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure.

IVR43_19887000071X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1988

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine, 1988
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade latérale droite.

IVR43_19887000072X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1988

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine, 1988
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bûchers et pigeonnier à droite de l'arrière-cour.

IVR43_19887000074V

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1988

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine, 1988
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Remises et dépendances à droite de l'arrière-cour.

IVR43_19887000073X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1988

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine, 1988
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la porte de la dépendance située à droite de l'arrière-cour.

IVR43_19887000075X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1988

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine, 1988
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation