

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Besançon
îlot Forum
80 rue des Granges

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000394
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale demeures bisontines
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, boutique, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1833 I2 681, 682 ; 1974, AC, 87

Historique

La maison appartient à une série de quatre dont les façades sur rue, à bandeau d'appui continu, ont été refaites à la fin du 17e siècle, comme l'indique la date 1683 inscrite au-dessus de la porte du couloir d'entrée. Le rez-de-chaussée de la façade postérieure du logis sur rue et celui de la façade antérieure du premier logis secondaire conservent encore des baies du 16e siècle. Un grand encorbellement sculpté servant à soutenir une cheminée à l'étage au-dessus et le plafond à la française du couloir datent aussi vraisemblablement de cette époque. Déjà en partie présente sur le cadastre napoléonien, le petit habitat, disposé dans la deuxième cour, est de datation indéterminée. A droite du couloir, la devanture en bois de la boutique sur rue a sans doute été aménagée dans le courant du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle
Période(s) secondaire(s) : 16e siècle
Dates : 1683 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description

La maison est construite sur un parcellaire laniéré, étroit sur rue mais très profond. Elle comprend un logis sur rue, à un étage carré et deux étages de comble, et un logis secondaire, à deux étages carrés, en parallèle sur cour. Le fond de la parcelle est occupé par trois petits logements à un étage carré. L'accès s'effectue par deux couloirs en enfilade ; le premier est couvert d'un plafond à la française au milieu duquel un encorbellement en pierre de taille signale la présence d'une cheminée à l'étage au-dessus. Situé dans la première cour, un escalier à cage ouverte, de type complexe, distribue les deux premiers logis construits en matériaux mixtes, avec un rez-de-chaussée en pierre de taille, le reste en pans de bois, à l'exception de la façade sur rue entièrement en pierre de taille. Dans la deuxième cour, deux escaliers extérieurs donnent accès à l'étage des premier et troisième corps de logis bâtis en pans de bois enduit ; le second en moellon enduit possède un escalier dans-oeuvre.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire ; bois ; enduit ; appareil mixte ; moellon ; pierre de taille ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : tuile plate

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 2 étages carrés, 2 étages de comble

Élévations extérieures : élévation à travées

Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier de type complexe, cage ouverte, escalier en charpente ; escalier de distribution extérieur : escalier droit ; escalier dans-œuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : maison avec escalier à cage ouverte et couloir

Statut, intérêt et protection

La composition d'ensemble de la maison est caractéristique de l'habitat du petit parcellaire : logis parallèles, escalier à cage ouverte et couloirs en enfilade. Les éléments les plus remarquables sont constitués par le plafond à la française du premier couloir, recelant un encorbellement en pierre de taille qui soutenait une cheminée à l'étage.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : couloir

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires


Bibliographie

- Les sources documentaires sont consultables dans le dossier numérisé.

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA25000394/index.htm>

Illustrations



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AC.

Dess. André Céréza

IVR43_20072500093NUDA



Vue éloignée de la maison dans l'alignement de la rue.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20082500314NUC2A



Vue d'ensemble depuis la rue de trois quarts droit.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20082500315NUC2A



Vue d'ensemble depuis la
rue de trois quarts gauche.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20082500312NUC2A



Vue rapprochée depuis la
rue, de trois quarts gauche.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20082500313NUC2A



Façade sur rue : détail de
la porte d'entrée du couloir.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20082500311NUC2A



Détail de la date au-dessus de
la porte d'entrée du couloir.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20082500316NUC2A



Détail du couloir à gauche
du logis principal donnant
accès à la première cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20082500319NUC2A



Détail de l'encorbellement en pierre
de taille situé dans le premier couloir.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20082500321NUC2A



Vue plongeante sur l'escalier à cage ouverte depuis la parcelle voisine.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20082500323NUC2A



Vue plongeante sur la cour depuis la parcelle voisine.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20082500322NUC2A



Vue d'ensemble de la façade antérieure du logis secondaire.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20082500317NUC2A



Détail des bûchers et du rez-de-chaussée de la façade postérieure du logis principal.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20082500320NUC2A



Détail du couloir à gauche du logis secondaire donnant accès à la deuxième cour.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20082500318NUC2A

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

les hôtels, les maisons et les immeubles de Besançon centre ville (IA25000819) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Besançon

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Roussel

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AC.

Référence du document reproduit :

- **Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AC.**
Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AC.

IVR43_20072500093NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2007

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/500

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue éloignée de la maison dans l'alignement de la rue.

IVR43_20082500314NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis la rue de trois quarts droit.

IVR43_20082500315NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis la rue de trois quarts gauche.

IVR43_20082500312NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée depuis la rue, de trois quarts gauche.

IVR43_20082500313NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sur rue : détail de la porte d'entrée du couloir.

IVR43_20082500311NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la date au-dessus de la porte d'entrée du couloir.

IVR43_20082500316NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du couloir à gauche du logis principal donnant accès à la première cour.

IVR43_20082500319NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'encorbellement en pierre de taille situé dans le premier couloir.

IVR43_20082500321NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue plongeante sur l'escalier à cage ouverte depuis la parcelle voisine.

IVR43_20082500323NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue plongeante sur la cour depuis la parcelle voisine.

IVR43_20082500322NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la façade antérieure du logis secondaire.

IVR43_20082500317NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail des bûchers et du rez-de-chaussée de la façade postérieure du logis principal.

IVR43_20082500320NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du couloir à gauche du logis secondaire donnant accès à la deuxième cour.

IVR43_20082500318NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation