

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Besançon
îlot des Jacobins
13 rue Rivotte

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000505
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale demeures bisontines
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, boutique, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1833, I2, 875 ; 1974, AK, 53

Historique

L'édifice a été construit en 1752 par l'architecte Jean-Charles Colombot pour le couvent des Jacobins, afin de rentabiliser, sans doute, un espace situé dans la cour d'entrée du couvent, entre une maison particulière à gauche appartenant à l'avocat Bressant et la grande porte d'entrée de cette cour. Deux projets ont été proposés. Le premier, du 6 septembre 1751, montre une maison à un étage carré et un de comble, avec une entrée de couloir en position centrale encadrée de deux arcades boutiquières ; le second, de mai 1752, une maison à deux étages carrés, sans boutique en rez-de-chaussée. C'est ce dernier qui a été réalisé sauf que le rez-de-chaussée offre un compromis entre les deux dessins : à droite se trouve une arcade boutiquière et à gauche deux fenêtres.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle ()
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Charles Colombot (architecte, attribution par source)

Description

Le logis sur rue bâti sur un sous-sol voûté d'arêtes est à deux étages carrés avec un couloir en position centrale. Le logis secondaire en parallèle sur cour, avec un sous-sol voûté en berceau est à un étage carré. L'escalier à cage ouverte entre les deux logis est en pierre et ferronnerie pour les premières volées et le reste en charpente avec rampe à balustres de bois tourné. L'ensemble de l'édifice est en moellon ou moellon enduit sauf la façade sur rue en pierre de taille et une partie de l'aile droite sur cour qui est en pan de bois enduit.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; bois ; enduit ; pierre de taille ; moellon ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 2 étages carrés
Couvrements : voûte d'arêtes
Élévations extérieures : élévation à travées

Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier de type complexe, cage ouverte, escalier en maçonnerie, escalier en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : maison avec escalier à cage ouverte et couloir

Statut, intérêt et protection

L'édifice, documenté par des pièces d'archives, avec deux logis parallèles, escalier à cage ouverte, accès par un couloir représente le modèle de maison le plus courant utilisé par des architectes locaux comme Jean-Charles Colombot dans la 1ère moitié du 18e siècle.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires


Documents figurés

- **Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AK.**
Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AK.

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA25000505/index.htm>

Illustrations



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AK.

Dess. André Céréza

IVR43_20102500083NUDA



Vue d'ensemble depuis la rue, de trois quarts droit.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20112502003NUC2A



Vue d'ensemble depuis la rue, de trois quarts droit, vue rapprochée.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20112502010NUC2A



Logis principal : vue d'ensemble
de la façade antérieure, de face.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112502005NUC2A



Logis principal, façade antérieure :
détail de la porte d'entrée.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112502009NUC2A



Logis principal : détail de la façade
postérieure et de l'escalier à cage
ouverte, de trois quarts gauche.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112502006NUC2A



Escalier à cage ouverte
sur cour, de face.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112502007NUC2A



Escalier à cage ouverte : détail
de la rampe en ferronnerie
des premières volées.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112502011NUC2A



Escalier à cage ouverte sur
cour, partie supérieure, de face.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112502008NUC2A



Logis secondaire : vue d'ensemble
de la façade antérieure.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112502004NUC2A

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

les hôtels, les maisons et les immeubles de Besançon centre ville (IA25000819) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Besançon

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Roussel

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AK.

Référence du document reproduit :

- **Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AK.**
Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AK.

IVR43_20102500083NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2010

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/500

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis la rue, de trois quarts droit.

IVR43_20112502003NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis la rue, de trois quarts droit, vue rapprochée.

IVR43_20112502010NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal : vue d'ensemble de la façade antérieure, de face.

IVR43_20112502005NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal, façade antérieure : détail de la porte d'entrée.

IVR43_20112502009NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal : détail de la façade postérieure et de l'escalier à cage ouverte, de trois quarts gauche.

IVR43_20112502006NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à cage ouverte sur cour, de face.

IVR43_20112502007NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à cage ouverte : détail de la rampe en ferronnerie des premières volées.

IVR43_20112502011NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à cage ouverte sur cour, partie supérieure, de face.

IVR43_20112502008NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis secondaire : vue d'ensemble de la façade antérieure.

IVR43_20112502004NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation