

Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre
Asnois
près de Le Moulin d'Asnois, bief 40 du versant Seine
C. C. 2

pont routier isolé d'Asnois (canal du Nivernais)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA58000088
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1997, 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique , enquête thématique régionale canaux de Bourgogne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : pont

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : canal du Nivernais
Références cadastrales :

Historique

Pont construit en 1832, témoin la date gravée sur le bajoyer sud-ouest. Sa charpente est remplacée par des poutres en fer en 1876 (Archives nationales, F14 6989).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1832 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Pont permettant le passage de la D 185. Pont à tablier en bois sur longerons métalliques ; garde-corps en fer. Chemin de halage. Usure importante des arêtes des culées due aux frottements des câbles de halage.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; moellon

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA58000088.PDF>


Illustrations



Vue prise depuis le chemin
de halage, de l'amont.

Phot. Jean-Luc Duthu

IVR26_19925800170X



Détail d'une arête de culée
montrant les sillons dus aux
frottements des câbles de halage.

Phot. Jean-Luc Duthu

IVR26_19925800171X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation du canal du Nivernais (canal du Nivernais) (IA89001997)

synthèse sur les ponts du canal du Nivernais (canal du Nivernais) (IA89001996)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Bernard Lauvergeon, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine




Vue prise depuis le chemin de halage, de l'amont.

IVR26_19925800170X

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail d'une arête de culée montrant les sillons dus aux frottements des câbles de halage.

IVR26_19925800171X

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation