

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne
Ravières
place Edme-Dauphin

colombier

Références du dossier

Numéro de dossier : IA89000718
Date de l'enquête initiale : 1974
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : colombier
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1954, A3, 842

Historique

Cet ancien colombier seigneurial du "château du bas" date du 18e siècle et fut aménagé en habitation au 19e siècle (?).
Période(s) principale(s) : 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

La tour circulaire à deux étages est percée de deux baies rectangulaires, au même aplomb. Les murs sont crépis et surmontés d'une corniche en pierre de taille. Le toit conique est couvert de tuiles plates.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; crépi ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 2 étages carrés
Type(s) de couverture : toit conique

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Dossier numérisé prochainement disponible : <https://patrimoine.bourgognefranche-comte.fr/gtrudov/IA89000718.pdf>

Illustrations



Façade sur rue.
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_19748901244V

Auteur(s) du dossier : Marie-France Boyon, Elisabeth Réveillon
Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade sur rue.

IVR26_19748901244V

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 1974

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation