

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Besançon
îlot Boitouset
2 rue Péclet

hôpital Sainte-Brigitte, puis maison de chanoines dite la Grande Chantrerie

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000449
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale demeures bisontines
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison, hôpital
Genre du destinataire : de chanoines
Vocabulaire : Sainte-Brigitte
Appellation : Grande Chantrerie
Parties constitutives non étudiées : écurie, logement, remise, cour, enclos, portail

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1833, I2, 658 ; 1974, AL, 60

Historique

L'édifice actuel est situé à l'emplacement de l'hôpital Sainte-Brigitte fondé au Moyen Age pour accueillir les clercs et leurs serviteurs qui dépendaient des deux églises cathédrales voisines de Saint-Etienne et de Saint-Jean. Cet hôpital périclita dans la 2e moitié du 15e siècle. Sa chapelle, qui était située à l'angle de l'actuelle rue Péclet, fut détruite en 1730, sur injonction de la ville, par le chapitre métropolitain car elle menaçait ruine, ce qui permit d'élargir le débouché de la rue. Il ne reste de cet hôpital qu'une partie murée de fenêtre à remplage, de style gothique, située sur la façade latérale gauche de l'actuel logis secondaire. En 1688, l'archevêque Antoine-Pierre de Grammont gratifia son neveu, François-Ferdinand de Grammont, du fief de Chambellan de l'archevêché duquel dépendait une maison construite à une période indéterminée à l'emplacement de l'hôpital. Cette dernière, estimée par l'architecte Jean Cuene et le charpentier Claude Berset, comme étant en très mauvais état, fut vendue en 1700 aux chanoines de l'église métropolitaine de Besançon, afin de compenser la destruction de plusieurs maisons canoniales lors de la construction de la citadelle de Vauban. Le logis principal a été reconstruit dans la 1ère moitié du 18e siècle : un projet d'agrandissement par prolongation de ce corps de bâtiment jusqu'à l'angle de l'actuelle rue Péclet, dû à l'architecte Joseph Cuchot en 1783, n'a finalement pas abouti immédiatement, puisque ces travaux ne figurent pas sur le cadastre de 1833, mais seront réalisés plus tard au cours du 19e siècle. La création récente d'un passage par la cour des communs pour désenclaver les locaux du Conseil régional voisin a fait disparaître les anciennes écurie, remise et le logement des domestiques.

Période(s) principale(s) : Moyen Age, 1ère moitié 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description

L'édifice, bâti sur un sous-sol voûté d'arêtes ou en berceau, est situé sur une parcelle irrégulière. Les deux logis s'organisent autour d'une cour bordée d'un enclos percé d'un portail. Le logis principal, perpendiculaire à la rue Péclet, à deux étages carrés, est en pierre de taille pour les façades extérieures et en moellon sur cour. Le secondaire en fond de cour, à un étage carré et un de comble, est en moellon, avec un passage cocher en position latérale donnant accès à la cour des communs, où étaient situés écurie, remise et logement des domestiques. Une petite partie du rez-de-chaussée est voûté d'arêtes.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire ; bois ; enduit ; moellon ; pierre de taille ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : tuile plate

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 2 étages carrés, étage de comble

Couvrements : voûte d'arêtes ; voûte en berceau

Élévations extérieures : élévation à travées

Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours sans jour, escalier en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : maison en fond de cour antérieure

Statut, intérêt et protection

L'élément le plus ancien conservé dans l'édifice est constitué par les restes d'une baie à remplage, seul vestige visible de l'ancien hôpital Sainte-Brigitte.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : fenêtre

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires


Bibliographie

- Les sources documentaires sont consultables dans le dossier numérisé.

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA25000449/index.htm>

Illustrations



Élévation de la façade à prolonger de la maison de la Grande Chantrerie sur la rue qui monte au Chapitre. Dessin à la plume et aquarelle, 1783.



Plan de la maison de la Grande Chantrerie. Dessin à la plume et aquarelle, 1783. Phot. Yves Sancey, Autr. Joseph (architecte) Cuchot IVR43_20072500571NUCA




Plan de la distribution de l'étage de la Grande Chantrerie. Dessin à la plume et aquarelle, 1783. Phot. Yves Sancey, Autr. Joseph (architecte) Cuchot IVR43_20072500572NUCA

Phot. Yves Sancey, Autr.
Joseph (architecte) Cuchot
IVR43_20072500575NUCA



Plan du rez-de-chaussée :
nouvelle distribution. Dessin
à la plume et aquarelle, 1783.
Phot. Yves Sancey, Autr.
Joseph (architecte) Cuchot
IVR43_20072500574NUCA



Plan de l'étage : nouvelle distribution.
Dessin à la plume et aquarelle, 1783.
Phot. Yves Sancey, Autr.
Joseph (architecte) Cuchot
IVR43_20072500573NUCA



Vue d'ensemble depuis la rue Péclet.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20092500422NUC2A



Vue plongeante et rapprochée
sur la partie gauche de l'édifice.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500567NUCA



Vue plongeante sur la
partie gauche de l'édifice.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500566NUCA



Partie gauche de l'édifice :
détail du vestige de baie
gothique, vue éloignée.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500569NUCA



Partie gauche de l'édifice : détail
du vestige de baie gothique.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500568NUCA



Vue d'ensemble du bâtiment en fond
de cour antérieure depuis la rue.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500678NUCA



Vue d'ensemble de la façade
du bâtiment au fond de la cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500680NUCA




Détail de la porte d'entrée du
bâtiment à droite de la cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500679NUCA



Détail de la ferronnerie de la porte
d'entrée : bâtiment au fond de la cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500681NUCA



Détail de la porte d'entrée :
bâtiment à droite de la cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500682NUCA



Détail du heurtoir de la porte
d'entrée : bâtiment à droite de la cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500683NUCA



Détail de la borne fontaine
à gauche de la cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500684NUCA



Vue du passage cocher
avec plafond à la française.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500589NUCA



Intérieur, rez-de-chaussée :
détail de la porte d'entrée du
bâtiment à gauche de la cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500689NUCA



Intérieur, premier étage :
détail des lambris d'une pièce.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500685NUCA



Intérieur, premier étage :
détail d'un mur d'une pièce
avec les lambris déposés.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500686NUCA



Intérieur, pièce du premier étage :
détail du décor de la porte d'entrée.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500588NUCA



Intérieur, pièce du premier
étage : détail du décor d'angle
sur la frise du plafond.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500587NUCA



Intérieur, premier étage : détail du
décor peint sur le plafond d'une pièce.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500687NUCA



Intérieur, premier étage : détail
du décor peint sur le plafond et
l'encadrement de fenêtre d'une pièce.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500688NUCA




Intérieur, pièce du premier
étage : détail du décor d'un
encadrement de fenêtre.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500586NUCA



Intérieur, pièce du premier
étage : détail du décor peint
(canard) sous l'une des fenêtre.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500593NUCA



Intérieur, pièce du premier étage :
détail du décor peint (canard, vue
rapprochée) sous l'une des fenêtre.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20072500597NUCA



Intérieur, pièce du premier
étage : détail du décor peint
(faisan) sous l'une des fenêtre.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20072500590NUCA



Intérieur, pièce du premier
étage : détail du décor peint
(fleurs) sous l'une des fenêtre.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20072500591NUCA



Intérieur, pièce du premier étage :
détail du décor peint (fleurs blanches
et ancolies) sous l'une des fenêtre.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500592NUCA



Intérieur, pièce du premier étage :
détail du décor peint (fleurs et
champignons) sous l'une des fenêtre.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500595NUCA



Intérieur, pièce du premier étage :
détail du décor peint (campanules
et papillons) sous l'une des fenêtre.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20072500594NUCA

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

les hôtels, les maisons et les immeubles de Besançon centre ville (IA25000819) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Besançon

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Roussel

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Elévation de la façade à prolonger de la maison de la Grande Chantrerie sur la rue qui monte au Chapitre. Dessin à la plume et aquarelle, 1783.

Référence du document reproduit :

- **Elévation de la façade à prolonger de la maison de la Grande Chantrerie sur la rue qui monte au Chapitre.**
Elévation de la façade à prolonger de la maison de la Grande Chantrerie sur la rue qui monte au Chapitre.
Dessin à la plume et aquarelle, 1783, par Cuchot, Joseph (architecte)
Archives départementales du Doubs, Besançon : G3, 223

IVR43_20072500575NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Auteur du document reproduit : Joseph (architecte) Cuchot

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan de la maison de la Grande Chantrerie. Dessin à la plume et aquarelle, 1783.

Référence du document reproduit :

- **Plan de la maison de la Grande Chantrerie.**
Plan de la maison de la Grande Chantrerie. Dessin à la plume et aquarelle, 1783, par Cuchot, Joseph (architecte)
Archives départementales du Doubs, Besançon : G3, 223


IVR43_20072500571NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Auteur du document reproduit : Joseph (architecte) Cuchot

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan de la distribution de l'étage de la Grande Chantrerie. Dessin à la plume et aquarelle, 1783.

Référence du document reproduit :

- **Plan de la distribution de l'étage de la Grande Chantrerie.**
Plan de la distribution de l'étage de la Grande Chantrerie. Dessin à la plume et aquarelle, 1783, par Cuchot, Joseph (architecte)
Archives départementales du Doubs, Besançon : G3, 223


IVR43_20072500572NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Auteur du document reproduit : Joseph (architecte) Cuchot

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du rez-de-chaussée : nouvelle distribution. Dessin à la plume et aquarelle, 1783.

Référence du document reproduit :

- **Plan du rez-de-chaussée : nouvelle distribution.**
Plan du rez-de-chaussée : nouvelle distribution. Dessin à la plume et aquarelle, 1783, par Cuchot, Joseph (architecte)
Archives départementales du Doubs, Besançon : G3, 223


IVR43_20072500574NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Auteur du document reproduit : Joseph (architecte) Cuchot

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan de l'étage : nouvelle distribution. Dessin à la plume et aquarelle, 1783.

Référence du document reproduit :

- **Plan de l'étage : nouvelle distribution.**
Plan de l'étage : nouvelle distribution. Dessin à la plume et aquarelle, 1783, par Cuchot, Joseph (architecte)
Archives départementales du Doubs, Besançon : G3, 223

IVR43_20072500573NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Auteur du document reproduit : Joseph (architecte) Cuchot

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis la rue Péclet.

IVR43_20092500422NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue plongeante et rapprochée sur la partie gauche de l'édifice.

IVR43_20072500567NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue plongeante sur la partie gauche de l'édifice.

IVR43_20072500566NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie gauche de l'édifice : détail du vestige de baie gothique, vue éloignée.

IVR43_20072500569NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie gauche de l'édifice : détail du vestige de baie gothique.

IVR43_20072500568NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du bâtiment en fond de cour antérieure depuis la rue.

IVR43_20072500678NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la façade du bâtiment au fond de la cour.

IVR43_20072500680NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la porte d'entrée du bâtiment à droite de la cour.

IVR43_20072500679NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la ferronnerie de la porte d'entrée : bâtiment au fond de la cour.

IVR43_20072500681NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la porte d'entrée : bâtiment à droite de la cour.

IVR43_20072500682NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du heurtor de la porte d'entrée : bâtiment à droite de la cour.

IVR43_20072500683NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la borne fontaine à gauche de la cour.

IVR43_20072500684NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du passage cocher avec plafond à la française.

IVR43_20072500589NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, rez-de-chaussée : détail de la porte d'entrée du bâtiment à gauche de la cour.

IVR43_20072500689NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, premier étage : détail des lambris d'une pièce.

IVR43_20072500685NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, premier étage : détail d'un mur d'une pièce avec les lambris déposés.

IVR43_20072500686NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, pièce du premier étage : détail du décor de la porte d'entrée.

IVR43_20072500588NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, pièce du premier étage : détail du décor d'angle sur la frise du plafond.

IVR43_20072500587NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, premier étage : détail du décor peint sur le plafond d'une pièce.

IVR43_20072500687NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, premier étage : détail du décor peint sur le plafond et l'encadrement de fenêtre d'une pièce.

IVR43_20072500688NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, pièce du premier étage : détail du décor d'un encadrement de fenêtre.

IVR43_20072500586NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, pièce du premier étage : détail du décor peint (canard) sous l'une des fenêtre.

IVR43_20072500593NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, pièce du premier étage : détail du décor peint (canard, vue rapprochée) sous l'une des fenêtre.

IVR43_20072500597NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, pièce du premier étage : détail du décor peint (faisan) sous l'une des fenêtre.

IVR43_20072500590NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, pièce du premier étage : détail du décor peint (fleurs) sous l'une des fenêtre.

IVR43_20072500591NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, pièce du premier étage : détail du décor peint (fleurs blanches et ancolies) sous l'une des fenêtre.

IVR43_20072500592NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, pièce du premier étage : détail du décor peint (fleurs et champignons) sous l'une des fenêtre.

IVR43_20072500595NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, pièce du premier étage : détail du décor peint (campanules et papillons) sous l'une des fenêtre.

IVR43_20072500594NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation