

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Aisey-et-Richecourt
1 rue de l' Église

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA70000736
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale val de Saône
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, étable

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, C, 594

Historique

Cet ensemble semble être le résultat du regroupement de deux fermes au cours du 19e siècle. Elles ont probablement été bâties à la fin du 17e siècle ou au début du 18e.

La première ferme, dont le mur gouttereau est parallèle à la rue, comprenait une cour intérieure et un bâtiment à vocation agricole (grange, étable...), actuellement disparu ; le tout accessible par la porte charretière. La façade principale a été remaniée au 19e siècle comme l'indique les dimensions importantes des fenêtres. La partie gauche de la ferme était dévolue à l'habitation. La pièce en rez-de-chaussée dispose d'une cheminée dont les caractéristiques permettent de la faire remonter à l'époque de construction de la ferme. Une date portée (1801) est inscrite dans un cartouche en relief sur le manteau de la cheminée. Cette date témoigne vraisemblablement d'un remaniement postérieur.

La seconde ferme, perpendiculaire à la rue, a également été réaménagée. Une grange de cette partie, visible sur le cadastre napoléonien et attenante à la ferme, a disparu. La façade principale a été remaniée à l'instar de celle la ferme mitoyenne. L'étage supérieur dispose d'une baie à volute de remploi (sa provenance n'est pas connue). Une plaque de cheminée située dans l'ancienne cuisine porte la date 1697.

Actuellement, ces deux fermes forment une seule et même propriété.

Période(s) principale(s) : limite 17e siècle 18e siècle, 4e quart 17e siècle (), 19e siècle, 1er quart 19e siècle ()

Dates : 1697 (porte la date), 1801 (porte la date)

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Remploi

Description

L'ensemble actuel est composé de deux anciennes fermes. Les murs sont maçonnés en moellon, apparents dans la cour intérieure et recouverts d'enduit du côté de la voie publique.

- le premier bâtiment s'élève sur un étage carré et un niveau de comble. La façade sur rue dispose d'une porte charretière et de baies plus ou moins ordonnancées, avec des encadrements en pierre de taille. Le toit, à longs pans et à croupe sur le pignon nord, le pignon est couvert sur la partie sud.

- le second bâtiment, perpendiculaire à la voie publique, est en rez-de-chaussée surélevé en raison de la pente du terrain et dispose d'un étage carré. Le toit est couvert à croupe. Un appentis protège la porte d'entrée. L'ancienne cuisine comporte

un ancien four à pain et une cheminée avec une plaque portant la date, ornée d'un blason surmonté d'une couronne, de coquilles Saint-Jacques et d'une couronne comprenant des initiales.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; calcaire, moellon
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **3P2711/1 Plan cadastral (1819)**
Cadastre napoléonien, Aisey-et-Richecourt. Tableau d'assemblage. Papier, 1819.
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 3P2711/1

Illustrations



Vue d'ensemble.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000640NUC4A



La façade sur rue
avec la porte cochère.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000639NUC4A



Auvent protégeant l'entrée.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000641NUC4A



Vue générale de la cour intérieure.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000647NUC4A




Les façades postérieures.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000646NUC4A



La porte cochère, cour intérieure.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000645NUC4A



Cheminée dans la ferme côté rue.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000642NUC4A



Détail sur le manteau de la cheminée.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000643NUC4A



Plaque de cheminée
dans la seconde ferme.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000644NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

le val de Saône - aire d'étude (IA70001083)

Présentation de la commune d'Aisey-et-Richecourt (IA70000649) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Aisey-et-Richecourt

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

village d'Aisey (IA70000676) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Aisey-et-Richecourt

Auteur(s) du dossier : Guillaume Gézolme

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

IVR43_20167000640NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La façade sur rue avec la porte cochère.

IVR43_20167000639NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Auvent protégeant l'entrée.

IVR43_20167000641NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la cour intérieure.

IVR43_20167000647NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les façades postérieures.

IVR43_20167000646NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La porte cochère, cour intérieure.

IVR43_20167000645NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cheminée dans la ferme côté rue.

IVR43_20167000642NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail sur le manteau de la cheminée.

IVR43_20167000643NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plaque de cheminée dans la seconde ferme.

IVR43_20167000644NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation