

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
Lessard-en-Bresse  
le Villerot

## atelier ; ferme ; débit de boissons

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA71001222

Date de l'enquête initiale : 2006

Date(s) de rédaction : 2006

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale enquête partielle, enquête thématique départementale habitat de la Bresse bourguignonne, enquête thématique départementale enquête externe

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : atelier, ferme, débit de boissons

Destinations successives : maison

Parties constituant non étudiées : puits, four à pain, grange, poulailler, étable, toit à porcs, pièce d'eau

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 1832, A2, 280 ; 1935, A2, 270

### Historique

Seuls le débit de boissons (plus long sur sa gauche à cette époque) et la maison figurent sur le cadastre ancien. Le bâtiment des dépendances est donc postérieur à 1832, mais selon le témoignage des propriétaires, il porte la date 1828 ou 1829 (aujourd'hui effacée) au-dessus de la porte d'étable. La maison remonte probablement au 17<sup>ème</sup> siècle comme en témoigne sa charpente. Son pan de bois n'entre dans aucune typologie et n'est donc pas datable. Elle a été agrandie sur sa gauche et doublée de deux pièces en brique après 1832, date du cadastre ancien. Le débit de boissons remonte probablement à la première moitié du 18<sup>ème</sup> siècle, comme en témoignent son soubassement en brique et son badigeon. Il a été agrandi d'un appentis en "tuile mureuse" et en matériaux agglomérés sur sa gauche. La pièce de gauche a été transformée en garage. Le propriétaire actuel, âgé de 75 ans, est né ici. Son père avait acheté la ferme ainsi que la maison de l'autre côté de la route, et c'est de lui qu'il tient que la maison était celle d'un sabotier.

Période(s) principale(s) : 17<sup>e</sup> siècle, 19<sup>e</sup> siècle

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

### Description

Maison implantée parallèlement à la route, en retrait, le bâtiment des dépendances implanté perpendiculairement sur sa droite, le four dans l'alignement de la maison à gauche. Deux bâtiments perpendiculaires à la route, de part et d'autre de l'entrée de la cour : le débit de boissons à droite et le toit à porcs à gauche. Maison d'origine en pan de bois à "poteaux rapprochés obliques", à remplissage de brique sur soubassement de pierre. Assemblage à tenon passant. Elle est constituée d'une pièce unique chauffée par une large cheminée accolée au petit pan gauche. La pierre d'évier se situe dans l'angle antérieur droit. L'échelle de meunier conduisant au grenier longe le petit pan droit. Auvent sur aisseliers et poteaux métalliques en façades. Un épi de faîtage métallique. Charpente massive et complexe à chevrons-portant-fermes, sur blochets, double faîtage contreventé par des croix-de-Saint-André. Bâtiment des dépendances en brique à arcs de décharge, constitué d'une étable flanquée d'une grange sur sa droite et d'un poulailler sous appentis sur sa gauche. Encadrements de porte en pierre et jours demi-circulaires. Porte de grange ajourée de deux baies en plein cintre à découpe chantournée. Niche avec statuette de la Sainte-Vierge au-dessus de la porte de l'étable. Auvent sur aisseliers en façades. Toit à pignons. Four à pain en brique et toit à porcs en pan de bois à chevrons. Puits maçonné à superstructure en pierre à rouleau situé

dans l'angle antérieur gauche de la maison d'origine. Mare à l'arrière du bâtiment des dépendances. Débit de boissons en pan de bois à chevrons (certains doubles) à remplissage de brique (cru au surcroît) sur soubassement de brique . Il est constitué de deux pièces. Badigeon conservé sur l'enduit intérieur.

### Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; bois ; brique crue ; calcaire ; tuile en gros œuvre ; ciment ; enduit ; badigeon ; pan de bois ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; pignon

Escaliers : escalier dans-oeuvre : échelle, escalier en charpente

### Typologies et état de conservation

Typologies : logis et dépendances perpendiculaires ; maison d'artisan

État de conservation : remanié

### Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

### Liens web

- Dossier numérisé prochainement disponible :

### Illustrations



Vue d'ensemble de la façade.

Phot. Gaëlle Prost

IVR26\_20067101073NUCA

Auteur(s) du dossier : Gaëlle Prost

Copyright(s) : (c) Ecomusée de la Bresse bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.

IVR26\_20067101073NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Prost

Date de prise de vue : 2006

(c) Ecomusée de la Bresse Bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation