

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Baudrières
Boulay

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71001262

Date de l'enquête initiale : 2006

Date(s) de rédaction : 2006

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale enquête partielle, enquête thématique départementale habitat de la Bresse bourguignonne, enquête thématique départementale enquête externe

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Destinations successives : maison

Parties constituant non étudiées : puits, grange, pigeonnier, étable, toit à porcs, abreuvoir

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 1832, G1, 203 ; 1993, ZY, 18

Historique

Ferme figurant sur le cadastre ancien. A cette époque le toit à porcs était situé au bord de la route et une mare lui faisait face, de l'autre côté de la route. La maison date probablement de la 1ère moitié du 19ème siècle, comme en témoignent les avancées des murs pignon, les tuiles creuses et l'imposte d'une porte décorée d'un losange. Baies remaniées sur la façade postérieure. Le bâtiment détruit accolé au mur pignon gauche était probablement le four. Le bâtiment des dépendances remonte probablement à la 1ère moitié du 20ème siècle, comme en témoignent les encadrements de baies, l'usage de claustra pour aérer les étables et de poutres métalliques. Le toit à porc date sans doute de la 2e moitié du 19ème siècle.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle, 2e moitié 19e siècle, 1ère moitié 20e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Ferme implantée perpendiculairement à la route, constituée d'une maison et d'un bâtiment des dépendances en vis-à-vis. Un toit à porcs dans l'alignement de la maison, à droite. Maison en brique au rez-de-chaussée de la façade antérieure, en pierre sur la façade postérieure et en pan de bois à chevrons au surcroît. Pignon gauche en pierre, droit en brique. Un pigeonnier de plan carré dans l'angle antérieur droit de la maison. 3 portes à fenêtre d'imposte en façade. Accès à la cave à l'extrémité droite de la façade. Ouvertures de combles sur les deux façades et les deux pignons. Une souche de cheminée à chaque pignon et une 3ème entre la pièce centrale et celle de droite. Auvent sur aisseliers et avancée des murs pignon. Couverture de tuiles creuses. Pigeonnier en brique sur soubassement de pierre ouvrant à l'est, décoré d'une corniche à 3 rangs, surmonté d'un épi de faîtage métallique et couvert de tuiles plates. Bâtiment des dépendances en pierre (blanche, ocre, rose, liées dans un épais mortier) constitué d'une grange flanquée de 4 étables sur sa gauche. Encadrements de baies en brique à linteau segmentaire. Claustra de parpaings de matériaux agglomérés disposés en quinconce au surcroît des étables sur la façade antérieure, mur de brique percé d'aérations étroites en façade postérieure. Auges en ciment, et plafond supporté par des poutres métalliques. Jours circulaires aux pignons. Auvent sur aisseliers et avancée des murs pignon. Toit à porcs en pierre sauf pour la façade antérieure constituée d'un essentage de planches. Auvent en façade antérieure sur aisseliers et avancée des murs pignon. Puits maçonné à superstructure en métal à rouleau, situé dans l'angle antérieur gauche de la maison. Abreuvoir accolé.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; bois ; calcaire ; ciment ; essentage de planches ; pan de bois ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile creuse, tuile plate, tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit en pavillon ; pignon

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de maître ; logis et dépendances en vis-à-vis

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Dossier numérisé prochainement disponible :

Illustrations



Vue d'ensemble de la
façade de l'habitation.

Phot. Gaëlle Prost

IVR26_20067101113NUCA



Vue d'ensemble de la façade
du bâtiment des dépendances.

Phot. Gaëlle Prost

IVR26_20067101112NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de la commune de Baudrières (IA71001269) Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire, Baudrières
fermes, maisons et moulin à Baudrières (IA71001268) Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire, Baudrières, Boulay,
Tenarre, Roussenne

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Gaëlle Prost

Copyright(s) : (c) Ecomusée de la Bresse bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du
patrimoine



Vue d'ensemble de la façade de l'habitation.

IVR26_20067101113NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Prost

Date de prise de vue : 2006

(c) Ecomusée de la Bresse Bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la façade du bâtiment des dépendances.

IVR26_20067101112NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Prost

Date de prise de vue : 2006

(c) Ecomusée de la Bresse Bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation