

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Cendrecourt
2 impasse de l'Eglise

presbytère

Références du dossier

Numéro de dossier : IA70001087
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale val de Saône
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2018, D, 63, 64

Historique

En 1823, la commune achète l'ancienne "maison curiale" à Mme veuve Mougènes (?) au prix de 4900 francs, estimée à 5000, avec le produit de la coupe de réserve des bois de la commune, conformément à l'ordonnance royale du 31 juillet 1822 et celle du 15 octobre 1823. L'acte est signé chez maître Barthéllemy notaire à Jussey le 24 avril 1824.

En 1839, cette maison s'avère trop vétuste et la commune décide de la raser et de reconstruire sur place. Le 21 janvier 1843 la commune acquiert pour 800 francs auprès d'un vigneron une petite maison jouxtant le presbytère, "indispensable à la commune pour la mettre à même de [le] reconstruire [...] ". Les travaux ont lieu en 1843 -1845, réalisés par l'entrepreneur Robert, de Bourbonne les Bains, sur la base des devis de l'architecte Loiselot, qui intervient alors aussi sur la sacristie de l'église. La plaque de cheminée de la cuisine porte la date 1844. La réception définitive a lieu le 20 juillet 1845. Les murs de clôture du jardin sont reconstruits en 1848.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1844 (daté par source), (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Claude Loiselot

Description

Derrière un mur d'enceinte, l'ensemble occupe l'angle de l'ilot formé par l'impasse de l'église et la rue Maladière (rue du Jardiney). Le portail principal (porte flamande et porte piétonnière) donne au sud et une seconde porte (à deux battants) est ouverte dans le mur d'enceinte à l'ouest. A l'angle extérieur sud-est du mur d'enceinte, un résidu de fonderie a été déposée, attestant de l'ancienne activité sidérurgique locale.

Le logis de forme carrée, sur une cave voutée, est édifié en moellons de calcaire dont l'enduit a été retiré (en 2011). Il présente sa façade principale au sud : deux baies avec contrevents au rez-de-chaussée surmontée de linteaux droits encadrent la porte d'entrée (encadrement en pierre, surmontée d'une corniche) Un bandeau règne entre les deux étages. L'étage comporte trois baies avec contrevents sur les deux façades. Un grenier est aménagé auquel deux baies dans les pignons donnent le jour. Les pignons sont percés de deux baies en rez-de-chaussée, deux à l'étage, deux –de forme carré– pour les combles. La façade arrière est organisée autour de la porte centrale (elle aussi avec son encadrement de pierres surmontée d'une corniche) donnant accès à la cave sous l'escalier extérieur de pierre rachetant la hauteur du soubassement, à deux courtes volées parallèles à la façade.

L'ancienne dépendance agricole à deux travées, - originellement grange, fenil et remise de voiture, aménagée à présent en logement -, est disposée perpendiculairement à la maison à laquelle elle se trouve reliée par un mur percé d'une porte.

Deux oculi ovales donnent le jour à l'étage. Son pignon sud – percé d'une petite baie ouverte dans le comble - constitue la limite de la parcelle sur l'impasse.

Les pièces du rez-de-chaussée de l'habitation principale s'organisent autour du couloir central (dallé de pierre) reliant les deux portes symétriques : quatre pièces d'angle, deux pièces intermédiaires. La cuisine comporte une cheminée adossée, à faux-manteau, qui communique avec un placard de la pièce adjacente. Un escalier en charpente (à retour avec jour) dessert l'étage.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile plate

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, sous-sol

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe ; toit à deux pans de plan massé, pignon couvert

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, escalier en charpente ; escalier de distribution

extérieur : escalier symétrique, escalier droit, escalier en maçonnerie

Décor

Techniques :

Références documentaires

Documents d'archive

- **Édifices du culte**

Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 2 O 1295/4. Édifices du culte

Presbytère acquisition de l'ancienne maison curiale 1823-1825

Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 2 O 1295/4

- **Édifices du culte**

Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 2 O 1295/4. Édifices du culte

Reconstruction. Acquisition d'une maison 1843

Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 2 O 1295/4

- **Édifices du culte**

Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 2 O 1295/4. Édifices du culte

Travaux 1843-1845

Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 2 O 1295/4

Bibliographie

- **La Haute-Saône, Nouveau dictionnaire des communes. T. II. 1970.**

Société d'Agriculture, Lettres, Sciences et Arts de la Haute-Saône, Vesoul, La Haute-Saône, Nouveau Dictionnaires des Communes, 1970, tome II (Boursières à Etuz)

Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire et Patrimoine, Besançon : R.US 148

Illustrations



Extrait du cadastre napoléonien
terminé le 25 septembre 1819.
Section D dite du village.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20177001330NUC1A



Vue d'ensemble depuis le sud-est.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20197000268NUC4A



Vue de trois-quart de la façade
antérieure et de la cour intérieure.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20197000269NUC4A



Vue de détail de la porte
d'entrée sur la façade antérieure.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20197000271NUC4A



Depuis la cour au nord, vue de
trois-quart de la façade antérieure
de la dépendance et de l'église.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20197000270NUC4A



Depuis l'impasse de l'église
au sud-ouest, vue de la face
postérieure de la dépendance et du
pignon occidental de la maison.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20197000272NUC4A



Vue de face de la façade postérieure
de la maison, du pignon nord
de la dépendance et du chevet
hémisphérique de l'église.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20197000273NUC4A



Vue de la distribution
intérieure au rez-de-chaussée.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20187000891NUC4A

Résidu de la dernière coulée de
la fonderie -selon la tradition
locale-, à l'angle sud-est de
l'enceinte de l'ancien presbytère.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20197000245NUC4A



Rez-de-chaussée : détail
de baie et menuiserie.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20187000892NUC4A



Escalier.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20187000893NUC4A



Placard chauffant situé au
revers de l'âtre de la cuisine.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20187000894NUC4A



Cuisine : cheminée.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20187000895NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

le val de Saône - aire d'étude (IA70001083)

Présentation de la commune de Cendrecourt (IA70000868) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Cendrecourt

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Village de Cendrecourt (IA70000861) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Cendrecourt

Auteur(s) du dossier : Philippe Mairot

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine





Vue d'ensemble depuis le sud-est.

IVR43_20197000268NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois-quart de la façade antérieure et de la cour intérieure.

IVR43_20197000269NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de la porte d'entrée sur la façade antérieure.

IVR43_20197000271NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Depuis la cour au nord, vue de trois-quart de la façade antérieure de la dépendance et de l'église.

IVR43_20197000270NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Depuis l'impasse de l'église au sud-ouest, vue de la face postérieure de la dépendance et du pignon occidental de la maison.

IVR43_20197000272NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Résidu de la dernière coulée de la fonderie -selon la tradition locale-, à l'angle sud-est de l'enceinte de l'ancien presbytère.

IVR43_20197000245NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de face de la façade postérieure de la maison, du pignon nord de la dépendance et du chevet hémisphérique de l'église.

IVR43_20197000273NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la distribution intérieure au rez-de-chaussée.

IVR43_20187000891NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée : détail de baie et menuiserie.

IVR43_20187000892NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier.

IVR43_20187000893NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Placard chauffant situé au revers de l'âtre de la cuisine.

IVR43_20187000894NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cuisine : cheminée.

IVR43_20187000895NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation