

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Besançon
îlot des Martelots
6 rue de Pontarlier

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000440
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale demeures bisontines
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constitutantes non étudiées : logement, remise, séchoir, boutique, borne fontaine, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1833, I2, 853 ; 1974, AL, 5

Historique

La maison a été construite en 1755 pour deux frères, Nicolas et François Jannin, peut-être tous deux commerçants, puisque deux boutiques occupent les extrémités gauche et droite du rez-de-chaussée sur rue. Dans la 1ère moitié du 19e siècle, avant le cadastre de 1833, le logis sur rue, à un étage carré d'origine, est surélevé de deux étages, les logis secondaires en vis à vis dans la cour reconstruits ainsi que les escaliers à cage ouverte sur cour ; un grand séchoir à claire-voie de bois (bûcher ?) étant bâti au fond de la parcelle, entre les deux ailes des logis secondaires.

Période(s) principale(s) : milieu 18e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 1ère moitié 19e siècle ()
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description

L'édifice est constitué d'un logis sur rue bâti sur un sous-sol voûté d'arêtes, de deux logis secondaires perpendiculaires de part et d'autre d'une cour, et d'un grand séchoir à claire-voie de bois (bûcher ?) occupant le fond de la parcelle entre les deux logis secondaires. Il est distribué par un passage cocher en position centrale et par deux escaliers à cage ouverte sur cour, situés entre les logis. Le logis principal, en pierre de taille, est à trois étages carrés. Deux boutiques en occupent le rez-de-chaussée. Le logis gauche, en moellon, bâti sur un sous-sol voûté en berceau en brique, comprend une remise en rez-de-chaussée, le logis droit de même hauteur étant en pan de bois enduit.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; bois ; enduit ; moellon ; pierre de taille ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 3 étages carrés, étage de comble
Couvrements : voûte d'arêtes ; voûte en berceau
Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier tournant à retours sans jour, cage ouverte, escalier en charpente ;
escalier de distribution extérieur : escalier tournant à retours avec jour, cage ouverte, escalier en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : maison avec entrée cochère

Statut, intérêt et protection

L'édifice est caractéristique des maisons avec entrée cochère, à deux logis secondaires perpendiculaires au logis principal sur rue, distribués par deux escaliers à cage ouverte. L'élément le plus remarquable est constitué par un grand séchoir en fond de parcelle occupant toute la hauteur des logis sur cour.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : séchoir

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Bibliographie

- Les sources documentaires sont consultables dans le dossier numérisé.

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA25000440/index.htm>

Illustrations



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AL.

Dess. André Céréza

IVR43_20072500831NUDA



Vue d'ensemble éloignée du logis principal dans l'alignement de la rue, de trois quarts gauche.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20102500752NUC2A



Vue d'ensemble de la façade sur rue du logis principal, de trois quarts droit.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20102500750NUC2A



Détail du rez-de-chaussée
de la façade sur rue du logis
principal, de trois quarts droit.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20102500751NUC2A



Vue d'ensemble de la cour
depuis le portail d'entrée.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20102500749NUC2A



Vue d'ensemble du
séchoir au fond de la cour.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20102500759NUC2A



Vue d'ensemble du
logis secondaire droit.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20102500760NUC2A



Détail du rez-de-chaussée
du logis secondaire droit
et d'une partie du séchoir.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20102500753NUC2A



Vue d'ensemble de l'escalier à
cage ouverte à droite de la cour.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20102500754NUC2A



Détail du rez-de-chaussée
du logis secondaire gauche.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20102500758NUC2A



Vue d'ensemble de l'escalier à
cage ouverte à gauche de la cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20102500756NUC2A



Détail de l'escalier à cage
ouverte à gauche de la cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20102500755NUC2A



Détail de la borne fontaine et
du rez-de-chaussée du séchoir.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20102500757NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

les hôtels, les maisons et les immeubles de Besançon centre ville (IA25000819) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Besançon

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Roussel

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine





Vue d'ensemble éloignée du logis principal dans l'alignement de la rue, de trois quarts gauche.

IVR43_20102500752NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la façade sur rue du logis principal, de trois quarts droit.

IVR43_20102500750NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du rez-de-chaussée de la façade sur rue du logis principal, de trois quarts droit.

IVR43_20102500751NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la cour depuis le portail d'entrée.

IVR43_20102500749NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du séchoir au fond de la cour.

IVR43_20102500759NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du logis secondaire droit.

IVR43_20102500760NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du rez-de-chaussée du logis secondaire droit et d'une partie du séchoir.

IVR43_20102500753NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de l'escalier à cage ouverte à droite de la cour.

IVR43_20102500754NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du rez-de-chaussée du logis secondaire gauche.

IVR43_20102500758NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de l'escalier à cage ouverte à gauche de la cour.

IVR43_20102500756NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'escalier à cage ouverte à gauche de la cour.

IVR43_20102500755NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la borne fontaine et du rez-de-chaussée du séchoir.

IVR43_20102500757NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation