

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Montchanin
bief de partage

demeure, dite château d'Avoise (paysages du canal du Centre)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71002348
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale canaux de Bourgogne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : château, demeure
Parties constituantes non étudiées : communs

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : canal du Centre
Références cadastrales :

Historique

Le château d'Avoise n'est pas indiqué en 1860 (cadastre napoléonien, Archives départementales de Saône-et-Loire). Mais il est l'un des vestiges témoignant de la longue histoire du lieu. Des moines de Cluny (le Ferté) s'installent dans ce qui est au 12^e siècle une immense forêt pour l'exploiter. Elle est propriété royale (exploitation du bois pour les navires) au 17^e siècle. Elle est jalonnée de chapelets d'étangs, modifiés par le passage du canal. Une verrerie (cadastre napoléonien, Archives départementales de Saône-et-Loire) est encore indiquée au milieu du 19^e siècle, au nord-est de l'étang de la Ravarde, ainsi qu'une ferme (ferme d'Avoise), qui serait aujourd'hui située à l'emplacement du golf de Monchanin. L'arrivée de la nationale, dans les années 60, puis de la gare TGV, du golf et du complexe hôtelier associé dans les années 1980 changent totalement le paysage.

Période(s) principale(s) : 3^e quart 19^e siècle, 1^{er} quart 20^e siècle

Description

Situé sur la rive gauche du canal, en amont du pont Jeanne-Rose, et en surplomb du canal et du réservoir de Montchanin. Plusieurs corps de bâtiments actuellement en ruines dans un parc avec grands arbres. L'ancien corps de logis (détruit) avait un plan en I avec avant-corps en légère saillie à chaque extrémité. Il était associé à des communs. L'ensemble est en moellon enduit avec modénatures en brique, qui incite à dater sa construction de la fin du 19^e ou du début du 20^e siècle. Toitures à croupes.

Éléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée (?)

Illustrations



Le château (aujourd'hui détruit)
depuis l'allée des Soupirs.

Phot. Thierry Kuntz

IVR26_20137100103NUC4A



Vue d'ensemble du site : à gauche
le réservoir de Montchanin, au
centre l'allée des Soupirs et au fond à
droite, le château, aujourd'hui détruit.

Phot. Thierry Kuntz

IVR26_20137100102NUC4AQ

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation du canal du Centre (canal du Centre) (IA71002255)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Le château (aujourd'hui détruit) depuis l'allée des Soupirs.

IVR26_20137100103NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du site : à gauche le réservoir de Montchanin, au centre l'allée des Soupirs et au fond à droite, le château, aujourd'hui détruit.

IVR26_20137100102NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation