

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Bure-les-Templiers
1 rue de Champey

demeure

Références du dossier

Numéro de dossier : IA21005853

Date de l'enquête initiale : 2022

Date(s) de rédaction : 2022

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale toitures en pierre dans le Parc national de forêts

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : demeure

Parties constituantes non étudiées : pigeonnier

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2022, E, 820 ; 1833, E, 56

Historique

La demeure est visible sur le plan cadastral de 1833, la forme de la porte percée dans la tour d'escalier indique une première phase de construction au cours du 17^e siècle. La demeure a été en partie démolie au sud.

Période(s) principale(s) : 17^e siècle (?)

Description

Le plan de la demeure forme un L, composé de la partie logis et d'un pigeonnier. Le pigeonnier compte deux ouvertures : une porte piétonne en plein cintre et une ouverture avec la pierre d'envol encore en place. Les encadrements sont en pierre de taille. Deux arrêtes des angles du pigeonnier sont interrompues et de forme arrondie. Le pigeonnier et une partie du logis sont couverts en pierre calcaire, le reste est en tuile mécanique. Au niveau du pigeonnier, les pierres d'arrière-gouttière sont placées directement sur le mur gouttereau, l'arrondi façonné étant disposé en sous-face. Cette arrière-gouttière tient lieu de corniche, elle est disposée en saillie par rapport au parement extérieur de la maçonnerie. Sur ce premier rang sont placées, à joints croisés, les pierres de gouttière, plus en saillie par rapport au même parement, afin de faire égoutter les ruissellements assez au-delà du mur de façade. Les pierres des rives de pignon au niveau de la partie logis ne sont pas saillantes.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : calcaire en couverture, tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Type(s) de couverture : toit à plusieurs pans ; toit à deux pans de plan massé, pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

Statut, intérêt et protection

Protections :

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **Archives départementales de la Côte-d'Or. Cadastre de la commune de Bure-les-Templiers.**
Archives départementales de la Côte-d'Or. Cadastre de la commune de Bure-les-Templiers.
 - Atlas parcellaire (1833) : 3 PP 120/16
 - État de section (1834) : 3 P ES 120-1/5
- Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : 3 P 120

Illustrations



Vue d'ensemble depuis le sud-est.
Phot. Morgane Guillemain
IVR26_20222101165NUC2A



Détail du pigeonnier depuis le sud-est.
Phot. Morgane Guillemain
IVR26_20222101164NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

la pierre sèche comme matériau de couverture dans le Parc national de forêts (IA00141480)

les caractéristiques des couvertures en pierre sèche dans le Parc national de forêts (IA00141481)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Morgane Guillemain

Copyright(s) : (c) Parc national de forêts ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble depuis le sud-est.

IVR26_20222101165NUC2A

Auteur de l'illustration : Morgane Guillemain

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Parc national de forêts
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du pigeonnier depuis le sud-est.

IVR26_20222101164NUC2A

Auteur de l'illustration : Morgane Guillemin

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Parc national de forêts
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation