

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Branges
le Grand Charmont

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71001491

Date de l'enquête initiale : 2008

Date(s) de rédaction : 2008

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale enquête partielle, enquête thématique départementale habitat de la Bresse bourguignonne, enquête thématique départementale enquête externe

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Destinations successives : maison

Parties constituant non étudiées : puits, grange, poulailler, étable, toit à porcs, abreuvoir, jardin potager

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 1985, AB, 69

Historique

Ferme ne figurant pas sur le cadastre de 1845. Elle remonte probablement à la deuxième moitié du 19ème siècle. L'arrière-grand-père du propriétaire actuel est allé chercher la pierre de construction de la maison en gare de Louhans, il y a environ 150 ans. Le four à pain et la mare étaient situés au bord de la route, de part et d'autre de l'entrée de la cour.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Ferme implantée parallèlement à la route, constituée d'une maison et d'un bâtiment des dépendances en vis-à-vis. La maison est entièrement en pierre, chauffée par deux cheminées. L'échelle du grenier est située dans l'angle antérieur gauche. Le bâtiment des dépendances est en pisé à chaînages d'angle et soubassement de 80 cm en pierre. Les murs de refend sont en pans de bois à remplissage de brique crue, également sur soubassement de pierre. Les encadrements de baies sont en bois. Ce bâtiment est constitué d'une grange flanquée d'une étable à droite (ancienne charretterie?) et de deux autres à gauche. Le toit à porcs est situé sous appentis au petit pan gauche et le poulailler en pierre est construit à l'extrémité gauche de la façade. La charpente est composée de fermes simples. Un puits à mur de margelle en brique et superstructure en ciment est situé dans l'angle antérieur droit de la maison tandis que le jardin potager se trouve entre la maison et la route.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pisé ; brique ; brique crue ; bois ; calcaire ; pan de bois ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile plate

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Escaliers : escalier demi-hors-oeuvre : échelle, escalier en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : logis et dépendances en vis-à-vis

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Dossier numérisé prochainement disponible :

Illustrations



Vue d'ensemble de la
façade de la maison.

Phot. Gaëlle Prost

IVR26_20087100129NUC1A



Vue d'ensemble de la façade
du bâtiment des dépendances.

Phot. Gaëlle Prost

IVR26_20087100128NUC1A

Auteur(s) du dossier : Gaëlle Prost

Copyright(s) : (c) Ecomusée de la Bresse bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade de la maison.

IVR26_20087100129NUC1A

Auteur de l'illustration : Gaëlle Prost

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la façade du bâtiment des dépendances.

IVR26_20087100128NUC1A

Auteur de l'illustration : Gaëlle Prost

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation