

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne
Ancy-le-Libre
bief 87 du versant Yonne
rue Basse

ferme, colombier, maison forte (paysages du canal de Bourgogne)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA89000517
Date de l'enquête initiale : 1974
Date(s) de rédaction : 2000, 2011
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire , enquête thématique régionale canaux de Bourgogne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme, colombier, maison forte
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : l' ; canal de Bourgogn Armançon
Références cadastrales : . 1960 AB 27, 55

Historique

Citée pour la première fois en 1402, la maison forte dite d'Ancy-le-Serveux a été détruite et reconstruite à plusieurs reprises au cours des 15e et 16e siècle, jusqu'à sa conquête par le duc de Nevers en 1593 (Hervé Mouillebouche, Les maisons fortes en Bourgogne du nord, Dijon, EUD, 2002). Les bâtiments actuels consistent en un corps de logis (17e siècle ?) et un colombier, portant la date 1672, gravée dans un cartouche, sous la tablette circulaire, à l'aplomb de la porte.

Période(s) principale(s) : 15e siècle, 17e siècle
Dates : 1672 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

L'ensemble est visible sur la rive droite du canal. Les bâtiments principaux de la ferme limitent une cour fermée, en retrait par rapport à la rue. A gauche est situé le logis. En avant et à droite se trouvent les dépendances. Le colombier et d'autres dépendances sont situés dans une prairie de l'autre côté de la rivière qui traverse la propriété. Le logis, de plan rectangulaire, comprend un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage de comble. La façade antérieure, très remaniée, est à cinq travées, certaines ouvertures sont bouchées, trois lucarnes à croupe débordante percent la toiture. La façade postérieure est ouverte par quatre fenêtres à l'étage, et trois lucarnes dans le toit. La face droite est aveugle. Une corniche moulurée régnaute, située au niveau de l'étage de comble, orne les différentes façades du bâtiment. Les chaînes d'angle, les encadrements et la corniche sont en pierre de taille. Le toit à croupes à égout retroussé est couvert d'ardoise. Le colombier, de plan circulaire, est à deux niveaux séparés par une tablette circulaire formant perchoir, régnaute au niveau de l'appui de la baie du pigeonnier. Au rez-de-chaussée s'ouvre la porte principale rectangulaire et un jour oblong éclairant la partie droite ; à gauche, une porte couverte d'une plate-bande clavée est accostée, à gauche, de deux larges baies murées. Le 1er étage est percé par trois baies ébrasées couvertes d'une plate-bande. La baie du pigeonnier est couverte d'un arc segmentaire monolithe, à l'aplomb de la porte principale. Le rez-de-chaussée est divisé par un mur de refend dans lequel est inclus un puits bouché. La partie gauche sert de bergerie et est couverte d'un plafond de bois, et la partie droite, d'une voûte assisée en arc segmentaire, à pénétrations. Le 1er étage est aménagé en clavier. Le colombier, au 2ème étage, est pourvu

de boulins carrés en brique ; l'échelle tournante est brisée. Les étages sont desservis par un escalier tournant à gauche, longeant le mur extérieur. Des tuiles plates couvrent le toit conique à égout de pierres plates.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; crépi ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile plate, ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble

Couvrements : voûte en berceau segmentaire

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit conique ; croupe

Escaliers : escalier de distribution extérieur

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble du colombier.

Phot. Michel Thierry
IVR26_19748900005V




Vue d'ensemble de la ferme.

Phot. Michel Thierry
IVR26_19748900006V



Vue rapprochée de la ferme.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20118900322NUC2AQ



Vue générale de l'ensemble.

Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20118900321NUC4AQ

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation du canal de Bourgogne (canaux de Bourgogne) (IA21003645)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Marie-France Boyon, Elisabeth Réveillon, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lalletment

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble du colombier.

IVR26_19748900005V

Auteur de l'illustration : Michel Thierry

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la ferme.

IVR26_19748900006V

Auteur de l'illustration : Michel Thierry

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée de la ferme.

IVR26_20118900322NUC2AQ

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de l'ensemble.

IVR26_20118900321NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation