

Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre
Villiers-sur-Yonne
bief 44 du versant Seine

pont routier isolé de Cuncy (canal du Nivernais)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA58000951
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale canaux de Bourgogne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : pont
Parties constituantes non étudiées : borne

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : canal du Nivernais ; Cuncy
Références cadastrales :

Historique

Dressé en 1835, un état des ouvrages effectués sur le canal du Nivernais nous apprend que la construction du pont isolé de Cuncy est terminée (Archives nationales, F14 6984). Sa charpente est remplacée par des poutres en fer en 1876 (Archives nationales, F14 6989).

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description

Pont permettant la desserte du château de Cuncy. Il est composé de culées en moellon, d'un tablier en béton et d'un garde-corps en métal. Un peu en amont, sur la rive gauche, borne de petit gabarit portant l'indication suivante "107".

Éléments descriptifs

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations



Le pont et à gauche, le château.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20135800449NUC4AQ

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation du canal du Nivernais (canal du Nivernais) (IA89001997)

synthèse sur les ponts du canal du Nivernais (canal du Nivernais) (IA89001996)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Le pont et à gauche, le château.

IVR26_20135800449NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation