

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Faverney
13 rue Arago

maison puis ferme, actuellement maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA70000528

Date de l'enquête initiale : 2012

Date(s) de rédaction : 2013

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale petites cités comtoises de caractère

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison

Destinations successives : ferme

Parties constituantes non étudiées : puits, jardin, grange, étable à vaches, bûcher, garage, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 1834 , B ; 1996, AB, 704

Historique

Cet édifice date du deuxième quart du 18^e siècle, comme le signalent les linteaux délardés en arc segmentaire des baies et la date 1730 sur la plaque de cheminée. Les deux bâtiments de plan rectangulaire situés de part et d'autre de la cour sont présents sur le cadastre de 1834 ("maison, bâtiments ruraux et aisances"), alors que la propriété appartient à Claude-Antoine Cordier. Elle est ensuite tenue par ses héritiers qui, vers 1900, la vendent au grand-père du propriétaire actuel, lequel la transforme en ferme. C'est donc au cours du 20^e siècle que les bûchers sont construits. L'édifice est redevenu une maison lorsque le propriétaire a cessé son activité.

Période(s) principale(s) : 2^e quart 18^e siècle ()

Dates : 1730 (porte la date)

Description

Le site se compose de trois corps de bâtiments principaux : l'édifice en bordure de la rue Arago, qui se signale par son volume imposant, celui en fond de cour abritant les parties agricoles et une tour sur la droite. Ces corps sont construits en moellons de calcaire enduits et principalement couverts de tuiles mécaniques.

Le bâtiment sur rue comporte un sous-sol, un étage carré et un étage en surcroît. Sa façade antérieure compte sept travées ordonnancées (huit sur la façade postérieure), de part et d'autre du passage d'entrée (au sol de pavés calcaires) qui conduit à la cour. Les linteaux des baies en arc délardé sont en pierre de taille et ornés d'une agrafe, de même que l'arc en plein cintre de la porte charretière. Sur la façade postérieure, particulièrement du côté droit, on remarque un désordre au niveau des baies dû aux tirs que la maison a subi au cours de la seconde guerre mondiale. Les deux caves au sol en terre battue sont voûtées d'arêtes. L'accès à celle située à droite du passage d'entrée, côté rue, s'effectue par un escalier intérieur droit en pierre tandis que celle de gauche est accessible du côté de la cour par un escalier extérieur. La cave de droite abrite un puits. La cuisine située à droite du passage, côté cour, est éclairée par une baie devant laquelle est placé un évier en pierre. En face de cette fenêtre s'élève une cheminée en pierre dont le manteau mouluré repose sur deux consoles elles-mêmes moulurées, munie d'une plaque armoriée en fonte portant la date 1730. Un remarquable escalier tournant (rampe sur rampe) en pierre, voûté d'arêtes, conduit à l'étage carré où sont les chambres. Il se poursuit à l'étage de comble par un escalier droit en bois. Le toit, à longs pans et larges croupes, a été couvert de tuiles mécaniques lors d'une restauration effectuée vers 1992.

Le bâtiment en fond de cour abrite sous un même toit à longs pans et pignon couvert la grange, qui se signale par un arc en plein cintre orné d'une agrafe, et l'étable à vaches, plafonnée et au sol constitué de pavés calcaires. Cette étable abritait autrefois 15 vaches et trois chevaux de trait (le propriétaire a acquis son premier tracteur en 1957). Le bâtiment se poursuit par un bûcher en appentis. A droite dans la cour s'élève une tour (visible sur le cadastre de 1834), protégée par un toit en pavillon couvert de tuiles plates, à laquelle sont accolés un bûcher et un garage en parpaings de béton. Le jardin situé à l'arrière de la grange est aménagé en terrasse. On y accède par un escalier droit, en pierre, et une porte dont le linteau est délardé en arc segmentaire et orné d'une agrafe (il s'agit sans doute d'un réemploi).

Eléments descriptifs

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile plate

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble

Couvrements : voûte d'arêtes

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; pignon couvert ; appentis

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours sans jour, escalier sur voûte, escalier en maçonnerie ;

escalier dans-oeuvre : escalier droit, escalier en charpente ; escalier de distribution extérieur : escalier droit, escalier en maçonnerie

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Bibliographie

- **Hamelin, Liliane ; Josso, Carole ; Boissard, Patrick ; Déforet, Thomas. Faverney : petite cité comtoise de caractère, 2013**

Hamelin, Liliane ; Josso, Carole ; Boissard, Patrick ; Déforet, Thomas. *Faverney : petite cité comtoise de caractère*. - Lyon : Lieux Dits, 2013. 88 p. : ill. (Parcours du patrimoine ; 384).
p.17-18 : ill.

Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire et Patrimoine, Besançon : R.US. 5118

Illustrations



Vue générale de trois quart gauche depuis la rue Arago.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20127000715NUC4A



Vue d'ensemble de trois quart droit.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20127000716NUC4A



Façade antérieure de trois quarts droit.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20127000704NUC4A



Façade postérieure.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20127000530NUC4A



Passage d'entrée en
direction de la rue Arago.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20127000712NUC4A



Départ de l'escalier intérieur
conduisant à l'étage.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20127000718NUC4A



Escalier intérieur conduisant à l'étage.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20127000710NUC4A



Palier du 1er étage.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20127000711NUC4A



Vue générale de la
cheminée de la cuisine.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20127000705NUC4A



Vue générale de la plaque
de cheminée de la cuisine.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20127000706NUC4A



Plaque de cheminée de la
cuisine : le décor central.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20127000707NUC4A



Plaque de cheminée de la
cuisine : le décor situé à gauche.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20127000709NUC4A



Plaque de cheminée de la
cuisine : le décor situé à droite.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20127000708NUC4A



Façade antérieure du bâtiment
abritant les parties agricoles.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20127000523NUC4A



Façades postérieure du bâtiment
abritant les parties agricoles.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20127000717NUC4A



Intérieur de la grange.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20127000713NUC4A



Etable à vaches, détail des crèches.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20127000714NUC4A



Tour, bûcher et garage.
Phot. Mary Ruffinoni
IVR43_20127000531NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de la commune de Faverney (IA70000527) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Faverney
les maisons et les fermes de Faverney (IA70000618) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Faverney

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Carole Josso, Liliane Hamelin

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue générale de trois quart gauche depuis la rue Arago.

IVR43_20127000715NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de trois quart droit.

IVR43_20127000716NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure de trois quarts droit.

IVR43_20127000704NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure.

IVR43_20127000530NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Passage d'entrée en direction de la rue Arago.

IVR43_20127000712NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Départ de l'escalier intérieur conduisant à l'étage.

IVR43_20127000718NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier intérieur conduisant à l'étage.

IVR43_20127000710NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Palier du 1er étage.

IVR43_20127000711NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la cheminée de la cuisine.

IVR43_20127000705NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la plaque de cheminée de la cuisine.

IVR43_20127000706NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plaque de cheminée de la cuisine : le décor central.

IVR43_20127000707NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plaque de cheminée de la cuisine : le décor situé à gauche.

IVR43_20127000709NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plaque de cheminée de la cuisine : le décor situé à droite.

IVR43_20127000708NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure du bâtiment abritant les parties agricoles.

IVR43_20127000523NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façades postérieure du bâtiment abritant les parties agricoles.

IVR43_20127000717NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de la grange.

IVR43_20127000713NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Etable à vaches, détail des crèches.

IVR43_20127000714NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Tour, bûcher et garage.

IVR43_20127000531NUC4A

Auteur de l'illustration : Mary Ruffinoni

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation