

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Besançon
îlot Porteau
32 rue Charles Nodier

immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000688
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale demeures bisontines
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : écurie, remise, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 974 AP 79, 80

Historique

L'immeuble a été construit au 19e siècle après le cadastre de 1833. Au 20e siècle, les anciennes remises au fond de la cour ont été transformées en garages et le bâtiment des écuries en logement.
Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description

L'immeuble en pierre de taille est distribué par un passage cocher en position centrale avec un escalier éclairé par une verrière situé à droite du passage. Un grand balcon filant en fonte souligne le premier étage sur rue.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; enduit ; calcaire, moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 3 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, escalier en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble de standing

Statut, intérêt et protection

L'édifice, avec balcon filant sur la façade sur rue, allée cochère, écurie et remises situées dans une grande cour, présente les caractéristiques essentielles de l'immeuble de standing.
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires


Documents figurés

- **Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AP**
Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AP.

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA25000688/index.htm>

Illustrations



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AP.
Dess. André Céréza
IVR43_20102500087NUDA



Vue d'ensemble éloignée de la façade postérieure : de trois quarts droit.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112501768NUC2A



Façade antérieure, balcon filant : détail d'un décor du garde-corps en fonte.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112501776NUC2A



Vue d'ensemble éloignée depuis la rue : de trois quarts droit.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112501767NUC2A



Façade antérieure, premier étage : vue d'ensemble du balcon filant.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112501765NUC2A




Vue d'ensemble de la façade postérieure depuis la cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112501769NUC2A



Vue d'ensemble depuis la rue, de trois quarts gauche.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112501761NUC2A



Façade antérieure, premier étage, balcon filant : détail du garde-corps.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112501766NUC2A



Vue d'ensemble du passage cocher depuis l'entrée.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20112501770NUC2A



Passage cocher : détail d'une console.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20112501771NUC2A



Intérieur : vue d'ensemble du plafond et de la verrière de la cage d'escalier.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20112501764NUC2A



Intérieur : détail du plafond de la cage d'escalier.

Phot. Yves Sancey


IVR43_20112501762NUC2A



Intérieur, escalier : vue plongeante.

Phot. Yves Sancey


IVR43_20112501773NUC2A



Intérieur, escalier : détail de la première volée.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20112501772NUC2A



Intérieur, escalier : détail du sol en pierre.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20112501775NUC2A



Intérieur, escalier : détail du décor à la base des barreaux de la rampe.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20112501774NUC2A



Bâtiment des anciennes écuries :
vue d'ensemble, de trois quarts droit.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20112501777NUC2A



Cour : bâtiment des anciennes
remises, de trois quarts gauche.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20112501763NUC2A

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

les hôtels, les maisons et les immeubles de Besançon centre ville (IA25000819) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Besançon

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Roussel

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AP.

Référence du document reproduit :

- **Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AP**
Besançon : extrait du plan cadastral, 1974, section AP.

IVR43_20102500087NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2010

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/500

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble éloignée depuis la rue : de trois quarts droit.

IVR43_20112501767NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis la rue, de trois quarts gauche.

IVR43_20112501761NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble éloignée de la façade postérieure : de trois quarts droit.

IVR43_20112501768NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure, premier étage : vue d'ensemble du balcon filant.

IVR43_20112501765NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure, premier étage, balcon filant : détail du garde-corps.

IVR43_20112501766NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure, balcon filant : détail d'un décor du garde-corps en fonte.

IVR43_20112501776NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la façade postérieure depuis la cour.

IVR43_20112501769NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du passage cocher depuis l'entrée.

IVR43_20112501770NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Passage cocher : détail d'une console.

IVR43_20112501771NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur : vue d'ensemble du plafond et de la verrière de la cage d'escalier.

IVR43_20112501764NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur : détail du plafond de la cage d'escalier.

IVR43_20112501762NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Intérieur, escalier : vue plongeante.

IVR43_20112501773NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, escalier : détail de la première volée.

IVR43_20112501772NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, escalier : détail du sol en pierre.

IVR43_20112501775NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, escalier : détail du décor à la base des barreaux de la rampe.

IVR43_20112501774NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment des anciennes écuries : vue d'ensemble, de trois quarts droit.

IVR43_20112501777NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cour : bâtiment des anciennes remises, de trois quarts gauche.

IVR43_20112501763NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation