

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs  
Bugny  
rue du Mont Pelé

## ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA00013942  
Date de l'enquête initiale : 1973  
Date(s) de rédaction : 1978  
Cadre de l'étude : inventaire topographique  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1936, A1, 109

### Historique

Période(s) principale(s) : 17e siècle, 18e siècle (?)

### Description

#### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : bois ; calcaire, moellon, enduit partiel  
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique  
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert  
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit

#### Typologies et état de conservation

Typologies : grange haute

### Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler  
Statut de la propriété : propriété privée

### Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00013942/index.htm>

## Illustrations



Façade antérieure.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_19782500179X



Façade postérieure.  
Phot. Yves Sancey  
IVR43\_19782500180X

Auteur(s) du dossier : Gilbert Poinot

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.

IVR43\_19782500179X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1978

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure.

IVR43\_19782500180X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1978

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation