

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
Loisy  
Plainchamp

## **ferme**

### **Références du dossier**

Numéro de dossier : IA71001315

Date de l'enquête initiale : 2006

Date(s) de rédaction : 2006

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale enquête partielle, enquête thématique départementale habitat de la Bresse bourguignonne, enquête thématique départementale enquête externe

Degré d'étude : étudié

### **Désignation**

Dénomination : ferme

Destinations successives : remise

Parties constituant non étudiées : cellier, grange, étable

### **Compléments de localisation**

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 1985, D2, 569

### **Historique**

Ferme ne figurant pas sur le cadastre ancien, remontant probablement à la deuxième moitié du 19ème siècle comme en témoignent les baies (taille bouchardée, ciselée). L'appentis au pignon droit semble avoir été récemment détruit.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

### **Description**

Ferme en pisé implantée perpendiculairement à la route, constituée d'une étable flanquée d'un logis à gauche et d'une grange à droite. Logis d'une pièce avec évier en façade, flanqué d'un cellier double en profondeur à droite contenant probablement l'escalier du grenier. Encadrements de baies et soubassement en pierre rose. Portes cloutées. Ouvertures de comble quadrangulaires au droit des portes piétonnes. Enduit peint en rose et souligné de noir autour des baies. Echelle mobile disposée dans la grange contre le mur de l'étable pour accéder au fenil. Charpente à fermes simples et contrefiches. Auvent en tuile mécanique sur aisseliers. Un appentis en troncs de bouleau (?) et pisé sur soubassement de pierre jaune au pignon gauche : poulailler ou bûcher ?

### **Éléments descriptifs**

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pisé ; enduit ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon

### **Typologies et état de conservation**

Typologies : logis et dépendances sous un même toit

État de conservation : mauvais état

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Liens web

- Dossier numérisé prochainement disponible :

## Illustrations



Vue d'ensemble de la façade.

Phot. Gaëlle Prost

IVR26\_20067101158NUCA

Auteur(s) du dossier : Gaëlle Prost

Copyright(s) : (c) Ecomusée de la Bresse bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.

IVR26\_20067101158NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Prost

Date de prise de vue : 2006

(c) Ecomusée de la Bresse Bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation