

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Rougemont
Rougemontot
1 rue des Gratteris

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000878
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale petites cités comtoises de caractère
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituant non étudiées : enclos, cour, jardin potager

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, B, 35 ; 2009, AK, 34

Historique

Cette ferme est antérieure au cadastre de 1835. La plaque de cheminée de l'une des cuisines (côté rue des Gratteris) est fort ancienne.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 1ère moitié 19e siècle (?)

Description

Située à l'angle de la rue des Gratteris et de la R.D. 18, cette ancienne ferme en rez-de-chaussée comporte deux logis constitué chacun d'une cuisine et d'une chambre (ou "poêle"). Sous chacune des fenêtres éclairant la cuisine est encastré un évier en pierre ; celui du second logis, situé sur la façade postérieure, possède une niche destinée à déposer la réserve d'eau (voir la cuisine du musée rural la "[Maison d'Autrefois](#)"). Toutes les pièces, étable ("écuries") comprise, sont plafonnées et les sols sont en dalles calcaires (grange) et en pavés (écurie). La grange a conservé le pont roulant utilisé pour décharger le foin, à l'instar de la [ferme](#) au 13 avenue de la Gare. L'étable compte quatre crèches, dont une réservée à un cheval, et un poulailler a été aménagé à l'entrée, côté rue des Gratteris. A noter que cette maison ne possède pas de cave. L'ensemble de la construction est protégé par un toit à longs pans à pignon couvert. La toiture en tuiles plates est en partie remplacée par de la tuiles mécaniques. Cette ferme a conservé un enduit ancien autour des baies côté rue des Gratteris.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale depuis la place.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20102500634NUC4A



Vue rapprochée de la façade,
du côté de la rue des Gratteris.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20102500633NUC4A



Détail de la façade,
côté rue des Gratteris.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20102500635NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de la commune de Rougemont (IA25002020) Franche-Comté, Doubs, Rougemont
fermes et maisons de Rougemont (IA25002021) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Rougemont

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Liliane Hamelin, Christophe Jacques

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue générale depuis la place.

IVR43_20102500634NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée de la façade, du côté de la rue des Gratteris.

IVR43_20102500633NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la façade, côté rue des Gratteris.

IVR43_20102500635NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation