

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Le Tartre
Gommerand

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71001451

Date de l'enquête initiale : 2007

Date(s) de rédaction : 2007

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale enquête partielle, enquête thématique départementale habitat de la Bresse bourguignonne, enquête thématique départementale enquête externe

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Destinations successives : maison

Parties constituant non étudiées : logement, puits, four à pain, charretterie, grange, étable, toit à porcs, abreuvoir, jardin potager

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 1825, B, 322 ; . 1985 ZB 3, 4

Historique

Ferme figurant sur le cadastre ancien. A cette époque le bâtiment des dépendances était beaucoup plus long sur la droite et le petit four n'existait pas. Cette ferme appartient à la même famille depuis quatre générations. Elle date probablement du 18ème siècle comme en témoignent le toit, les pans de bois, les fenêtres et les pentures de la maison. Les portes de la façade postérieure ont été condamnées. Le logis, tout comme le petit four en brique, date probablement du 19ème siècle. Selon la propriétaire actuelle ce logis a été construit ailleurs dans le hameau puis déplacé ici. Il ne figure pas sur le cadastre de 1825. La moitié droite du bâtiment des dépendances, ou du moins sa réfection, date de la première moitié du 20ème siècle. L'auvent qui prolonge le logis date aussi du 20ème siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Ferme constituée d'une maison et d'un bâtiment des dépendances en vis-à-vis. La maison, implantée en bordure de route, est en pans de bois à "poteaux rapprochés" et croix-de-saint-André au surcroît. Le soubassement, en brique ou en pierre (?) est très fin et inexistant par endroits. Les poutres transversales sont assemblées à tenon passant. La pièce principale, située à droite, ne contient plus la cheminée d'origine. La porte d'entrée est cloutée dans sa moitié inférieure et à chevrons dans sa moitié supérieure. Les fenêtres ont toutes des barreaux. On accède en façade à l'échelle du grenier située sous appentis au petit pan gauche. Le toit de la maison est haut et pentu. Un logis de deux pièces, en pans de bois à chevrons, est implanté perpendiculairement à la maison, à sa gauche, sur un côté de la cour. Ce logis est prolongé à droite par un auvent à deux pans jusqu'à l'angle antérieur gauche de la maison. Un four à pain (chambre en pans de bois à chevrons) est situé dans l'angle postérieur droit de la maison. Un autre, plus petit et en brique, est situé dans l'angle postérieur gauche. Le puits à balancier et l'abreuvoir sont situés dans l'angle antérieur droit de la maison. La moitié gauche du bâtiment des dépendances, en pans de bois à chevrons, est constituée d'une étable flanquée d'une charretterie à gauche et d'une grange à droite. Un petit toit à porcs est accolé à la façade de la grange. Un jour rectangulaire cintré en haut est percé dans chaque vantail de la porte de grange. La moitié droite du bâtiment est en "matériaux agglomérés", constituée d'une grange et d'une

étable. Un jour en forme de coeur est percé dans un vantail de la porte de grange. Le jardin potager occupe le quatrième côté de la cour. Toutes les parties en pans de bois à chevrons ont un soubassement en pierre.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; bois ; calcaire ; pan de bois ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : logis et dépendances en vis-à-vis

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Dossier numérisé prochainement disponible :

Illustrations



Vue d'ensemble de la
façade de l'habitation.

Phot. Gaëlle Prost

IVR26_20077100327NUC1A



Vue d'ensemble de la façade
du bâtiment des dépendances.

Phot. Gaëlle Prost

IVR26_20077100328NUC1A

Auteur(s) du dossier : Gaëlle Prost

Copyright(s) : (c) Ecomusée de la Bresse bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade de l'habitation.

IVR26_20077100327NUC1A

Auteur de l'illustration : Gaëlle Prost

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la façade du bâtiment des dépendances.

IVR26_20077100328NUC1A

Auteur de l'illustration : Gaëlle Prost

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation