

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Besançon
îlot Proudhon
5 rue Bersot

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25000597
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale demeures bisontines
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, remise, boutique, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1833, I2, 795 ; 1974, AC, 66

Historique

Le logis sur rue porte la date 1700 au-dessus de l'entrée qui a probablement été modifiée au 19e siècle pour passer d'une porte cochère (conservée sur cour) à une porte de couloir, tandis qu'une grande baie de boutique était percée à droite de celle-ci. Cette façade, comprenant un étage carré d'origine, a été surélevée d'un étage à l'identique sans doute dans le courant du 18e siècle, et a été complétée par deux étages de comble en retrait avec balcon au 19e siècle. Le logis secondaire, à un étage carré d'origine, a subi le même sort.

Période(s) principale(s) : 1er quart 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle
Dates : 1700 (porte la date)

Description

Le logis sur rue a été bâti sur une cave voûtée en berceau et une autre plafonnée. Le logis secondaire en fond de cour comprend une remise située dans l'axe de l'ancienne porte cochère. Tous deux sont distribués par un escalier à cage ouverte en maçonnerie puis en charpente. La façade antérieure du logis principal est en pierre de taille ainsi que les deux premiers niveaux sur cour, le reste étant recouvert d'un essentage de matériau synthétique. Le logis secondaire, en moellon enduit pour les deux premiers niveaux, est en pierre de taille pour le reste.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; enduit ; calcaire, pierre de taille ; essentage de matériau synthétique
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 3 étages carrés, 2 étages de comble
Couvrements : voûte en berceau
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier de type complexe, cage ouverte, escalier en maçonnerie, escalier en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : maison à entrée cochère

Statut, intérêt et protection

Malgré des dénaturations, l'édifice portant la date 1700 est caractéristique des demeures à entrée cochère et escalier à cage ouverte qui deviendront un modèle courant au 18^e siècle.


Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA25000597/index.htm>

Illustrations



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AC.
Dess. André Céréza
IVR43_20102500035NUDA



Logis principal, vue d'ensemble de trois quarts droit.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500349NUC2A



Logis principal, façade antérieure : de face.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500346NUC2A



Logis principal, façade antérieure : détail de la partie supérieure à partir du premier étage.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500348NUC2A



Logis principal, façade postérieure : détail de l'étage et de la surélévation.
Phot. Yves Sancey

Logis principal, façade
postérieure : de face.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500347NUC2A




Logis principal, façade postérieure :
détail de la porte cochère.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500351NUC2A



Vue de l'escalier à cage ouverte
depuis la deuxième volée.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500355NUC2A



Vue d'ensemble de l'escalier
à cage ouverte sur cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500353NUC2A



Logis principal : vue de l'intérieur
de l'escalier à cage ouverte
et de la porte d'entrée de
l'appartement du premier étage.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500354NUC2A

IVR43_20122500352NUC2A



Vue du départ de l'escalier
à cage ouverte sur cour.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500357NUC2A



Logis secondaire : détail
du porte cochère depuis le
couloir du logis principal.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122500356NUC2A



Logis secondaire, façade sur cour :
détail de la porte cochère murée.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20122500350NUC2A



Façade antérieure : détail du
chronogramme au-dessus de l'entrée.

Phot. Yves Sancey

IVR43_20122500358NUC2A

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

les hôtels, les maisons et les immeubles de Besançon centre ville (IA25000819) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Besançon

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Roussel

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AC.

IVR43_20102500035NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2010

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/500

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal, vue d'ensemble de trois quarts droit.

IVR43_20122500349NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal, façade antérieure : de face.

IVR43_20122500346NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal, façade antérieure : détail de la partie supérieure à partir du premier étage.

IVR43_20122500348NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal, façade postérieure : de face.

IVR43_20122500347NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal, façade postérieure : détail de l'étage et de la surélévation.

IVR43_20122500352NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal, façade postérieure : détail de la porte cochère.

IVR43_20122500351NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de l'escalier à cage ouverte sur cour.

IVR43_20122500353NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du départ de l'escalier à cage ouverte sur cour.

IVR43_20122500357NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'escalier à cage ouverte depuis la deuxième volée.

IVR43_20122500355NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis principal : vue de l'intérieur de l'escalier à cage ouverte et de la porte d'entrée de l'appartement du premier étage.

IVR43_20122500354NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis secondaire : détail du porte cochère depuis le couloir du logis principal.

IVR43_20122500356NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis secondaire, façade sur cour : détail de la porte cochère murée.

IVR43_20122500350NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure : détail du chronogramme au-dessus de l'entrée.

IVR43_20122500358NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation