Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Frontenard
12 rue de la Motte

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71001073
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale enquête partielle, enquête thématique départementale habitat de la Bresse bourguignonne, enquête thématique départementale enquête externe
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : four à pain, grange, étable, toit à porcs, poulailler

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1830, A1, 296 ; 1993, A1, 54

Historique

Ferme figurant sur le cadastre ancien, sans les petites dépendances. Elle pourrait remonter au 18ème siècle, comme en témoignent son pan de bois à poteaux rapprochés et son toit à croupe. Le solin visible sur la souche de cheminée prouve qu'elle était primitivement couverte de chaume. Le toit à porcs serait du 19ème siècle, comme en témoigne son pan de bois à chevrons. Le four, entièrement enduit semble dater du 20ème siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Bâtiment principal implanté perpendiculairement à la route, toit à porcs-poulailler sur sa droite et four sur sa gauche implantés parallèlement à la route, en avant. Bâtiment principal constitué de gauche à droite : d'un logis, d'une grange, d'un autre logis, d'une autre grange et enfin d'une étable. L'ensemble est doublé à l'arrière en brique. Etable également en brique. Sur le reste, l'enduit partiel laisse apparaître un pan de bois à poteaux rapprochés (?) à remplissage de brique crue. Auvent peu débordant reposant seulement sur les chevrons, interrompu au droit de la porte charretière. Partie supérieure du mur gouttereau en pan de bois courts verticaux et obliques. Sol en tommettes. Deux épis de faîtage modernes en terre cuite. Toit à porcs en brique et pan de bois à chevrons à remplissage de brique sur "murot" de brique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; brique crue ; bois ; enduit ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Logis et dépendances sous un même toit
État de conservation : mauvais état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Dossier numérisé prochainement disponible :

Illustrations

Vue d'ensemble de la façade.
Phot. Gaëlle Prost
IVR26_20057102488NUCA

Auteur(s) du dossier : Gaëlle Prost
Copyright(s) : (c) Ecomusée de la Bresse bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Vue d'ensemble de la façade.

IVR26_20057102488NUCA
Auteur de l'illustration : Gaëlle Prost
Date de prise de vue : 2005
(c) Ecomusée de la Bresse Bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation