

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Aisey-et-Richecourt
Richecourt
impasse de la Saône

ferme seigneuriale

Références du dossier

Numéro de dossier : IA70000741
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale val de Saône
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Genre du destinataire : seigneurial
Parties constituantes non étudiées : fromagerie, pigeonnier, grange

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2016, A5, 633 ; 634 ; 654

Historique

La ferme a probablement été construite dans la seconde moitié du 17^e siècle. Elle dépendait du seigneur de Richecourt, d'où la présence d'un pigeonnier, privilège détenu uniquement par les nobles sous l'Ancien Régime.

Le troisième quart du 17^e siècle correspond à la fin des fonctions militaires du château. La forteresse, totalement en ruine et les trois quarts du fief de Richecourt sont acquis le 15 avril 1719 par un dénommé Gousselin, conseiller du roi, assesseur criminel au bailliage et membre du présidial de Langres. Guillaume Gousselin appartenait à la bourgeoisie émergente de l'époque mais utilisait de manière abusive un titre de noblesse qu'il ne détenait pas.

Une description des lieux dans l'acte d'acquisition, évoque la présence d'une ferme, d'un pigeonnier, de granges et d'écuries ainsi que de potagers, de jardins et de vergers. Plus d'un siècle plus tard, cette description est assez proche des dessins et des parcelles visibles dans le cadastre napoléonien. Le site appartient depuis 1808 au baron de Dalmassy. Ses héritiers vendront les possessions comprises dans les trois quarts du fief (terres, fermes...) de Richecourt et ne conserveront que le site du château. Au 19^e siècle, les façades de la ferme subissent d'importants remaniements.

Actuellement, les jardins et les potagers dessinés sur la cadastre napoléonien ont disparu, laissant place à un herbage. Au cours de la seconde guerre mondiale, une fromagerie fut installée dans les communs dans la cour antérieure.

Période(s) principale(s) : limite 17^e siècle 18^e siècle ()

Période(s) secondaire(s) : 19^e siècle ()

Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Xavier, Baron de Dalmassy (propriétaire, attribution par travaux historiques)

Description

La ferme dispose d'une maison d'habitation s'élevant sur un étage carré et un second de comble. Adossé à la maison, un vaste bâtiment disposant de deux grandes ouvertures abritait les anciennes granges. Des communs complètent la cour sur la façade antérieure. À l'arrière se trouve le pigeonnier bâti sur un plan carré ; une pièce en rez-de-chaussée comprend une cheminée, correspondant probablement à une ancienne cuisine. À l'étage, les boulins sont encore en place.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit ; pierre de taille

Matériau(x) de couverture : tuile

Plan : plan régulier en L

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble

Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Escaliers : escalier intérieur

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **3P2711/1 Plan cadastral (1819)**
Cadastre napoléonien, Aisey-et-Richecourt. Tableau d'assemblage. Papier, 1819.
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 3P2711/1

Bibliographie

- **Adrien Bonvallet. Richecourt, son château, ses seigneurs, 2004**
Adrien Bonvallet. *Richecourt, son château, ses seigneurs*. In *Salsa*, 2004, p 37-63
p 37-63
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 240REV

Illustrations



Vue d'ensemble, façade principale.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000596NUC4A



Les anciennes granges.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000597NUC4A



L'ancienne fromagerie
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000599NUC4A



La fontaine de la ferme



Vue générale, façade postérieure.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000601NUC4A



Détail d'une porte, façade postérieure.

Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000598NUC4A



Le pigeonnier.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000603NUC4A



L'étage avec au sol, des tomettes.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000606NUC4A



Détail sur la construction des boulins.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000609NUC4A



Porte pour accéder à
l'étage du pigeonnier.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000605NUC4A



Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000665NUC4A

Cheminée au rez-de-
chaussée du pigeonnier.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000604NUC4A



Les boulins.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000607NUC4A



Les boulins, vue d'ensemble.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000608NUC4A



Détail d'un boudin.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167000610NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

le val de Saône - aire d'étude (IA70001083)

Présentation de la commune d'Aisey-et-Richecourt (IA70000649) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Aisey-et-Richecourt

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

hameau de Richecourt (IA70000712) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Aisey-et-Richecourt

Auteur(s) du dossier : Guillaume Gézolme

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble, façade principale.

IVR43_20167000596NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les anciennes granges.

IVR43_20167000597NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'ancienne fromagerie

IVR43_20167000599NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La fontaine de la ferme

IVR43_20167000598NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale, façade postérieure.

IVR43_20167000601NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail d'une porte, façade postérieure.

IVR43_20167000665NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le pigeonnier.

IVR43_20167000603NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte pour accéder à l'étage du pigeonier.

IVR43_20167000605NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cheminée au rez-de-chaussée du pigeonnier.

IVR43_20167000604NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'étage avec au sol, des tomettes.

IVR43_20167000606NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les boulins.

IVR43_20167000607NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les boulins, vue d'ensemble.

IVR43_20167000608NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail sur la construction des boulins.

IVR43_20167000609NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail d'un boulin.

IVR43_20167000610NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation