

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Viry

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00123655
Date de l'enquête initiale : 1994
Date(s) de rédaction : 1994
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituant non étudiées : dépendance, remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1828 A3 650, 649 ; . 1967 AB 152, 153

Historique

Le bâtiment semble dater du 3e quart du 18e siècle, il est présent sur l'ancien cadastre ; au cours du 19e siècle une remise a été construite pour abriter les voitures ; cette remise a été rehaussée et la dépendance agricole a été étendue au cours de la 2e moitié du 20e siècle

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle, 2e moitié 20e siècle

Description

L'accès à l'étage se fait par un escalier de pierre extérieur avec une main courante en pierre ; le rez-de-chaussée du logis est entièrement voûte d'arêtes ; la remise est partiellement couverte par une voûte en berceau

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble
Couvrements : voûte d'arêtes ; voûte en berceau
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier de distribution extérieur ; escalier droit ; escalier en maçonnerie ; escalier dans-oeuvre

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Vue générale de l'accès à la maison.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19943901137X



Façade antérieure.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19943901135X



Partie droite de la façade antérieure.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19943901138X



Face droite.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19943901139X



Accès à l'étable depuis la cour.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19943900696X




Partie agricole, accès à la grange.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19943901136X



Intérieur : la cuisine.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19943900892X



Intérieur du rez-de-chaussée : voûte d'arêtes.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19943900888X



Intérieur de la cuisine : au fond à gauche, l'ancienne cheminée et la bouche du four.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19943900889X



Intérieur : le séjour.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_19943900890X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de l'étude du patrimoine du canton des Bouchoux (IA00123624)

présentation de la commune de Viry (IA00123659) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Viry

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Muriel Vercez

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue générale de l'accès à la maison.

IVR43_19943901137X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure.

IVR43_19943901135X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie droite de la façade antérieure.

IVR43_19943901138X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Face droite.

IVR43_19943901139X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Accès à l'étable depuis la cour.

IVR43_19943900696X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie agricole, accès à la grange.

IVR43_19943901136X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur : la cuisine.

IVR43_19943900892X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur du rez-de-chaussée : voûte d'arêtes.

IVR43_19943900888X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de la cuisine : au fond à gauche, l'ancienne cheminée et la bouche du four.

IVR43_19943900889X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur : le séjour.

IVR43_19943900890X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 1994

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation