

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Charquemont
8 rue du Stade

maison et atelier d'horlogerie de Louis Mougin

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25001281
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Doubs
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison, atelier
Précision sur la dénomination : atelier d'horlogerie
Appellation : atelier de Louis Mougin
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, garage, cour, jardin, logement

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2014, AE, 20

Historique

La maison est bâtie vers 1879 pour Constant Mougin puis devient propriété de Rosine Mougin, qui l'agrandit notablement vers 1890 (elle passe de quatre à quatorze ouvertures ordinaires). Tenue vers 1926 par le fils de Rosine, Joseph, elle est transmise vers 1936 à son propre fils l'horloger Louis Mougin (1896-1961), marié en 1921 avec Marie Julia Espérance Loichot, par ailleurs représentant d'une société d'assurances. Cette fabrique de montres est familiale : en 1950, elle réunit à l'atelier Louis et son fils, et emploie une régleuse à domicile. Elle semble fermer à la fin des années 1960. La maison a été agrandie vers l'ouest par deux extensions mineures, à une date non précisée (une autre extension au nord semble avoir été détruite récemment). Elle n'abrite plus d'activité productive et un garage est en cours de construction dans l'angle sud-est de la parcelle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

La maison a des murs en moellons calcaires enduits, avec essentage de planches sur le mur pignon oriental (ouvert d'une fenêtre horlogère), et un toit à longs pans, pignons couverts et couverture en tuiles mécaniques. Elle a un étage carré et un étage en surcroît, desservis par un escalier dans-oeuvre. Elle est prolongée à l'ouest par des extensions en parpaings de béton enduits, coiffées d'un toit en appentis et d'une terrasse en béton.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; essentage de planches ; béton, parpaing de béton, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage en surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; terrasse, appentis
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : baie horlogère

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **Archives départementales du Doubs : 50 J 36 Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1947-1961.**
Archives départementales du Doubs : 50 J 36 *Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1947-1961.*
Dossier Mougin Louis (Ets), à Charquemont, 1948-1953.
Archives départementales du Doubs, Besançon : 50 J 36
- **Archives départementales du Doubs : 3 P 128 Cadastre de la commune de Charquemont, 1812-1963.**
Archives départementales du Doubs : 3 P 128 Cadastre de la commune de Charquemont, 1812-1963.
 - 3 P 128/1 : Registre des états de sections (1812).
 - 3 P 128/2-3 : Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties [1823-1906].
 - 3 P 128/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-1910).
 - 3 P 128/8-9 : Matrice cadastrale des propriétés bâties (1911-1963).3 P 128/2-3, 5, 8-9.
Archives départementales du Doubs, Besançon : 3 P 128

Illustrations



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2015, section AE.
Dess. Mathias Papigny
IVR43_20152500669NUDA



Vue d'ensemble, depuis le nord.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501854NUC2A



Bâtiment vu de l'est.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501853NUC2A



Bâtiment vu du nord.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20142501852NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

le Pays horloger et son patrimoine industriel (IA25001311)

l'horlogerie à Charquemont (IA25001320) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Charquemont

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2015, section AE.

IVR43_20152500669NUDA

Auteur de l'illustration : Mathias Papigny

Date de prise de vue : 2015

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Ministère des Finances, Service du cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble, depuis le nord.

IVR43_20142501854NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment vu de l'est.

IVR43_20142501853NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment vu du nord.

IVR43_20142501852NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation