

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Lignerolles
Le Patouillet

moulin, actuellement ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA21005627

Date de l'enquête initiale : 2016

Date(s) de rédaction : 2016

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale ouvrages liés à l'eau dans le Parc national de forêts (vallées de l'Aube et de l'Ource)

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : moulin, ferme

Parties constituantes non étudiées : bief de dérivation, vanne

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Réseau hydrographique : dérivation de l' Aubette

Références cadastrales : 2019, ZB, 9 ; 1825, B, 119-122

Historique

Aucun bâtiment n'est matérialisé à cet emplacement sur le plan cadastral napoléonien de 1825 ; la construction du moulin semble donc postérieure à cette date, mais pourrait néanmoins dater de la seconde moitié du 19e siècle. Il semble que le moulin réutilise des aménagements hydrauliques plus anciens : en effet, sur le plan cadastral, un bief de dérivation est représenté dans ce secteur de prairies, situées entre l'Aubette et la route de Dancevoir-le-Bas à Lignerolles. Cet aménagement apparaît nettement déconnecté du moulin établi plus en aval. Il pourrait plutôt être rapproché du nom du lieu-dit : "Le patouillet", et constituerait ainsi le vestige d'un site, antérieur au moulin et consacré au lavage du minerai.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle (?)

Description

L'édifice est implanté en fond de vallée, au milieu de prairies situées entre le cours de l'Aubette et la route départementale reliant Lignerolles à Dancevoir. Il est établi sur un bief de dérivation aujourd'hui à sec, qui appartenait peut-être initialement à un site de patouillet antérieur au moulin. Les vannes destinées à réguler l'alimentation du canal d'amenée sont partiellement conservées.

L'édifice présente un plan en L : la partie "moulin" à l'ouest suit une implantation nord-sud, tandis que la partie "grange" est disposée en retour d'angle. Au sud, l'élévation de ces deux parties présente une belle homogénéité (hauteur et facture des baies) que seul le décalage dans les hauteurs de toiture vient rompre. L'édifice est couvert de tuiles plates. Au nord, le passage du bief de dérivation sépare les deux parties et accueille au rez-de-chaussée la roue du moulin (en partie effondrée) ; au dessus, un étage en pan de bois assure la jonction entre les deux parties du bâtiment. Ce côté est couvert de tuiles mécaniques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; végétal en gros œuvre, pan de bois, enduit

Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît

Couvrements :

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Énergies : énergie hydraulique : produite sur place, roue hydraulique verticale

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Données complémentaires

GIP

Etat de conservation	lacunes superficielles
Précision sur l'état	entretien régulier
Intérêt patrimonial	architecture traditionnelle
Visible du domaine public	Oui
Importance paysagère	moyennement
Aménagement des abords	Seules les roues rappellent la vocation première du bâtiment. Le bâtiment semble aujourd'hui inutilisé, isolé dans une zone de pâturage.

Illustrations



Plan cadastral napoléonien
(AD 21 : 3 P 347/1).
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20162100645NUC1A



Vue du moulin depuis l'est.
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20162100646NUC2A



Vue du moulin depuis le nord.
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20162100647NUC2A



Détail de la jonction entre les deux
parties du moulin (élévation nord).
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20162100648NUC2A



Détail du bief et de la roue du moulin,
surmontés d'un niveau en pan de bois.



Détail de la roue du moulin,
toujours en place mais effondrée.
Phot. Baptiste Quost
IVR26_20162100650NUC2A

Phot. Baptiste Quost
IVR26_20162100649NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de l'opération d'inventaire thématique du patrimoine bâti lié à l'eau du Parc national de forêts (IA00141443)

présentation du Parc national de forêts (IA00141444)

Considérations générales sur le patrimoine bâti lié aux rivières Ource et Aube. (IA00141445)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Sandra Nessler, Baptiste Quost

Copyright(s) : (c) Parc national de forêts ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Région Grand-Est - Inventaire général



Plan cadastral napoléonien (AD 21 : 3 P 347/1).

IVR26_20162100645NUC1A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Parc national de forêts ; (c) Région Grand Est - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du moulin depuis l'est.

IVR26_20162100646NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2016

(c) Parc national de forêts ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Région Grand Est - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du moulin depuis le nord.

IVR26_20162100647NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2016

(c) Parc national de forêts ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Région Grand Est - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la jonction entre les deux parties du moulin (élévation nord).

IVR26_20162100648NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2016

(c) Parc national de forêts ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Région Grand Est - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du bief et de la roue du moulin, surmontés d'un niveau en pan de bois.

IVR26_20162100649NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2016

(c) Parc national de forêts ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Région Grand Est - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la roue du moulin, toujours en place mais effondrée.

IVR26_20162100650NUC2A

Auteur de l'illustration : Baptiste Quost

Date de prise de vue : 2016

(c) Parc national de forêts ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Région Grand Est - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation