

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Poullans
1 route de Pierre

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71001056

Date de l'enquête initiale : 2005

Date(s) de rédaction : 2005

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale enquête partielle, enquête thématique départementale habitat de la Bresse bourguignonne, enquête thématique départementale enquête externe

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Destinations successives : maison

Parties constituantes non étudiées : puits, charretterie, grange, étable, toit à porcs, poulailler, jardin potager, verger, pièce d'eau, mur de clôture

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 1836, D1, 270 ; . 1991 D1 876, 1035

Historique

Ferme vraisemblablement du début du 18ème siècle comme en témoignent les grandes fenêtres à arêtes vives, le haut surcroît et la porte axiale de la maison. Sur le cadastre ancien, la cour carrée est bordée de bâtiments sur ses quatre côtés. Aujourd'hui il ne reste que les deux bâtiments principaux et la maison est divisée en son milieu en deux propriétés.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 18e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Ferme située à l'angle de deux routes et composée de deux bâtiments perpendiculaires ouvrant sur une cour. L'habitation est implantée parallèlement à la route de Pierre et le bâtiment des dépendances est parallèle à la route nationale n°73, en retrait. Un toit à porcs dans l'alignement de ce dernier. Importante maison composée de deux logis de quatre pièces en rez-de-chaussée, percée de dix baies en façade et présentant une symétrie, la porte axiale étant surmontée d'un fronton triangulaire. Encadrements de baie en pierre et lucarnes à fenêtre pendante de l'étage en surcroît. Toit à croupe (deux épis de faîtage métalliques) et quatre souches de cheminée. Exceptionnel puits à margelle circulaire en pierre de taille et balancier en bois, entre la maison et le bâtiment des dépendances. Ce dernier est composé d'une grange flanquée de deux étables à gauche (portes gerbières à l'aplomb des portes) et d'une charretterie à droite. Auvent sur aisseliers en façade. Très long bassin rectangulaire à l'arrière du bâtiment, creusé perpendiculairement, indiquant un élevage ?

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; enduit

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile plate

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, étage en surcroît, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Logis et dépendances perpendiculaires

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Dossier numérisé prochainement disponible :

Illustrations



Vue d'ensemble de la façade.

Phot. Gaëlle Prost

IVR26_20057102472NUCA

Auteur(s) du dossier : Gaëlle Prost

Copyright(s) : (c) Ecomusée de la Bresse bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.

IVR26_20057102472NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Prost

Date de prise de vue : 2005

(c) Ecomusée de la Bresse Bourguignonne ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation