

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Recey-sur-Ource
2 rue Antoinette Quarrée

toit à porc et resserre

Références du dossier

Numéro de dossier : IA21005916

Date de l'enquête initiale : 2022

Date(s) de rédaction : 2024

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale toitures en pierre dans le Parc national de forêts

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : poulailler, resserre

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2022, AB, 166 ; 1833, F, 548. (correspondance parcellaire possible, léger doute.)

Historique

Un bâtiment existe à cet emplacement sur le plan cadastral de 1833. Le poulailler pourrait dater du début du 19e siècle, la datation étant délicate en l'absence d'éléments caractéristiques.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle (?)

Description

La construction présente un plan rectangulaire. Les seules ouvertures sont aménagées dans le mur pignon ouest. Le toit à deux pans est couvert en laves.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon

Matériau(x) de couverture : calcaire en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **Archives départementales de la Côte-d'Or. Cadastre de la commune de Recey-sur-Ource.**
Archives départementales de la Côte-d'Or. Cadastre de la commune de Recey-sur-Ource.
 - Atlas parcellaire (1833) : 3 PP 519/1 à 519/15
 - État de section (1834) : 3 P ES 519-1/6
 - 3 P PLAN 519/15

Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : 3 P 519

Illustrations



Vue du poulailler
depuis le nord-ouest.
Phot. Morgane Guillemain
IVR26_20222101154NUC2A



Détail de l'élévation
nord de la construction.
Phot. Morgane Guillemain
IVR26_20222101155NUC2A



Détail de l'élévation
sud de la construction
Phot. Morgane Guillemain
IVR26_20222101156NUC2A



Détail de l'élévation
ouest de la construction.
Phot. Morgane Guillemain
IVR26_20222101157NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

la pierre sèche comme matériau de couverture dans le Parc national de forêts (IA00141480)

les caractéristiques des couvertures en pierre sèche dans le Parc national de forêts (IA00141481)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Baptiste Quost, Morgane Guillemain

Copyright(s) : (c) Parc national de forêts ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue du poulailler depuis le nord-ouest.

IVR26_20222101154NUC2A

Auteur de l'illustration : Morgane Guillemin

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Parc national de forêts
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'élévation nord de la construction.

IVR26_20222101155NUC2A

Auteur de l'illustration : Morgane Guillemin

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Parc national de forêts
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'élévation sud de la construction

IVR26_20222101156NUC2A

Auteur de l'illustration : Morgane Guillemin

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Parc national de forêts
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'élévation ouest de la construction.

IVR26_20222101157NUC2A

Auteur de l'illustration : Morgane Guillemin

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Parc national de forêts
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation