

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or  
Brion-sur-Ource  
1 rue de l'Eglise

## grange

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA21005834

Date de l'enquête initiale : 2022

Date(s) de rédaction : 2022

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale toitures en pierre dans le Parc national de forêts

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : grange

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2022, AB, 19 ; 1832, F, 626

### Historique

La grange est visible sur le plan cadastral de 1832.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle (?)

### Description

La grange est de plan rectangulaire. Couverte en pierre calcaire, les pierres des rives de pignon de la grange ne sont pas saillantes. Le faîtage est en tuile mécanique. La toiture semble plutôt en bon état.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : calcaire en couverture, tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

### Statut, intérêt et protection

Protections :

Statut de la propriété : propriété privée

### Références documentaires

#### Documents d'archive

- **Archives départementales de la Côte-d'Or. Cadastre de la commune de Brion-sur-Ource.**  
Archives départementales de la Côte-d'Or. Cadastre de la commune de Brion-sur-Ource.
  - Atlas parcellaire (1832) : 3 PP 112/31
  - État de section (1834) : 3 P ES 112-1/6
- Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : 3 P 112

## Illustrations



Vue d'ensemble depuis l'est.  
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud  
IVR26\_20222100971NUC4A



Vue d'ensemble depuis l'ouest.  
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud  
IVR26\_20222100960NUC4A



Vue du mur pignon nord.  
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud  
IVR26\_20222100972NUC4A

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

la pierre sèche comme matériau de couverture dans le Parc national de forêts (IA00141480)

les caractéristiques des couvertures en pierre sèche dans le Parc national de forêts (IA00141481)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Morgane Guillemin

Copyright(s) : (c) Parc national de forêts ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble depuis l'est.

IVR26\_20222100971NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Parc national de forêts  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis l'ouest.

IVR26\_20222100960NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Parc national de forêts  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du mur pignon nord.

IVR26\_20222100972NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Parc national de forêts  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation