



Vue de l'escalier et de la porte d'accès à la chambre de domestique, située au-dessus de la boulangerie. A gauche, une ancienne fenêtre bouchée suite à la construction du cuvage et du four à pain dans le premier quart du XIXe siècle.

IVR26_20197100411NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation